Hochtemperatur-, Hart- und Weichlote Flußmittel

Produkt- und Anwendungsinformation

Castolin Eutectic Eutectic Castolin

Hinweise für die Arbeitssicherheit

Die nationalen Richtlinien und Vorschriften über Arbeitssicherheit sind zu beachten.

- CH: Richtlinien über Arbeitssicherheit beim Schweißen und verwandten Verfahren SVS/ASS.
- D: Betreiben von Arbeitsmitteln BGR 500 Teil 2 Abschnitt 2.26 (beinhaltet ab jetzt die Überarbeitung der BGV D1 (früher VBG 15).
- A: Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AVV), Arbeitnehmerschutzgesetz (ANSchG).
- B: A. R. A. B.
- NL: ARBO

Die in dieser Information genannten technischen Produkteigenschaften basieren auf Castolin Eutectic-Qualitätsstandards und Verarbeitungsrichtlinien. Davon abweichende Verarbeitung oder Verwendung kann die Eigenschaften und Ergebnisse beeinflussen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Der Umwelt zuliebe - gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. © by Castolin Eutectic - 39098 - 500 - 0107 (0124)

Vorwort Allgemeine Hinweise



Die vorliegende Produkt- und Anwendungsbroschüre gibt Ihnen einen Überblick über unsere Schweißzusatzwerkstoffe aus dem Bereich

"Hart-, Hochtemperatur- und Weichlote, Flußmittel"

Unser komplettes Lieferprogramm von schweiß-, löt- und spritztechnischen Zusatzwerkstoffen umfaßt die Produktgruppen:

- Gußeisenwerkstoffe
- Un- und niedriglegierte Eisenwerkstoffe
- Hochlegierte Eisenwerkstoffe und Nickellegierungen
- Verschleißbeständige Werkstoffe und Kobalt-Hartlegierungen
- Kupfer-, Aluminium-, Titan- und Magnesiumlegierungen
- Hart-, Hochtemperatur- und Weichlote, Flußmittel
- Metall- und Keramikpulver zum thermischen Spritzen und PTA-Schweißen.

Dieses Angebot wird ergänzt durch unsere CDP- und CVP-Verschleißschutzplatten sowie durch ein umfangreiches Programm moderner Stromquellen für das E-Hand-, WIG-, MIG-, MAG- und Plasma-Schweißen sowie Plasma-Schneiden. Weiterhin sind Lötgeräte, Atemschutz- und Absauganlagen für den Mitarbeiter- und Umweltschutz lieferbar. Aus dem Werkstattprogramm sind hochwertige Werkzeuge und Hilfsmittel für Ihren Schweißplatz verfügbar.

Die aufgeführte Produktpalette wird durch ein umfassendes Service- und Dienstleistungspaket sinnvoll abgerundet.

Castolin Eutectic-CastoLab

Ihre "verlängerte Werkbank" zur Ausführung von qualifizierten Schweiß- und Verschleißschutzarbeiten.

Castolin Eutectic-DSZ-Schulungszentrum

Ihr Ausbildungs- und Informationszentrum – von praxisorientierten Schulungen bis zu Managementseminaren.

Castolin Eutectic-Anwendungsspezialisten

Ihre Partner zur Lösung von schweißtechnischen Problemen in der Praxis.

Nutzen Sie unser Wissen über vorbeugende Instandhaltung, Instandsetzung, Verschleißschutz usw. für Ihr Unternehmen und fragen Sie Ihren Anwendungsspezialisten in Ihrer Nähe oder die

CASTOLIN GmbH

Gutenbergstraße 10 · D-65830 Kriftel Postfach 1120 · D-65825 Kriftel

Telefon: 0 61 92 / 403 - 0 · Telefax: 0 61 92 / 40 33 14 www.castolin.de · e-mail: castolin@castolin.de

Löten mit dem richtigen Partner

Löten – eine wichtige Fügetechnik

Das Löten ist eine Fügetechnik, welche für die handwerkliche Fertigung ebenso geeignet ist wie für Kleinserien- und Massenfertigung. Es gibt wohl kaum ein anderes Fertigungsverfahren, mit dem auch nur annähernd so viele Verbindungen erstellt werden. Durch Einsatz von Lötmaschinen kann das Verfahren automatisiert werden; es werden hierdurch kurze Taktzeiten in der Fertigung ermöglicht. Wird in Öfen gelötet, so ist eine simultane Lötung mehrerer Bauteile möglich.

Unter diesen Aspekten kommt dem Weich-, Hart- und Hochtemperaturlöten eine erhebliche Bedeutung zu.

Hartlöten mit Silberlegierungen – unverzichtbar und hochaktuell

Trotz unbestreitbarer Fortschritte der Schweiß- und auch der Klebetechnik ist das Hartlöten – vor allem mit Silberlegierungen – unverändert eine unverzichtbare Verbindungstechnik für Produktion und Reparatur.

Die Wirkung von Silber in Hartloten

Beim Löten mit herkömmlichen Kupfer-, Messing- und Neusilberloten besteht immer das typische Problem der hohen Wärmeeinbringung bedingt durch die Arbeitstemperaturen von ca. 880 °C bis 1100 °C.

Durch legierungstechnische Maßnahmen lassen sich deutliche Schmelzpunkt- bzw. Schmelzintervall-Erniedrigungen erreichen.

Eine Absenkung der Arbeitstemperatur silberfreier Hartlote ist zwar mit relativ kleinen Anteilen niedrigschmelzender Metalle (z. B. Zinn, Aluminium oder Blei) möglich, es werden hierbei jedoch meist nur spröde oder warmrißanfällige Lötungen erreicht. Durch Silberzusatz werden dagegen außer der herabgesetzten Arbeitstemperatur ausgezeichnete mechanisch-technologische Eigenschaften der Lotverbindungen erzielt.

Sicheres Verbinden von Metallen bei niedrigen Temperaturen ist seit jeher ein erklärtes Ziel der Entwicklungsarbeiten von Castolin Eutectic. Die besondere Wirkung des Edelmetalles Silber als Legierungsbestandteil der Castolin-Silberlote hat die Verwirklichung dieser Forderung in der Fügetechnik möglich gemacht.

Wirtschaftliche Vorteile für den Anwender

Außer der Tatsache, daß Hartlöten mit Silberlegierungen technisch vorteilhaft bzw. unverzichtbar ist, bietet der Einsatz von Castolin Eutectic-Silberloten auch bemerkenswerte wirtschaftliche Vorteile.

Das Anwärmen eines Werkstückes auf die Arbeitstemperatur erfordert Zeit, Energie und damit Kosten. Die Kosten der Lötungen werden daher umso niedriger sein, je niedriger die Arbeitstemperatur liegt.

Umweltfreundlich - weil cadmiumfrei

Nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern auch umweltfreundlich sind unsere cadmiumfreien Hartlote und CuP-Lote. Mit dem Einsatz von Cd-freien Loten leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Ohne Flußmittel läuft fast nichts

Zur Erzielung eines einwandfreien Lötergebnisses bei den klassischen Lötverfahren (Flammlöten, Widerstands-, Induktivlöten usw.) ist neben der Auswahl eines geeigneten Lotes auch das richtige Flußmittel von entscheidender Bedeutung.

Castolin Eutectic bietet in seinem Lotprogramm eine umfangreiche "nach Maß" entwikkelte Palette von Flußmitteln an, die auf jedes Grundmetall, die entsprechenden Temperaturbereiche und Lötverfahren abgestimmt sind.

Durch den Einsatz von ATMOSIN – einer benetzungsaktivierenden Substanz – in verschiedenen Silberlot-Flußmitteln wird beim Bestreichen des kalten, metallisch blanken Werkstückes eine vollständige Benetzung der Lötstelle erreicht (Bildung von "Oxidinseln" wird vermieden).

Bei der Erwärmung bildet sich ein homogener Flußmittelfilm auf der gesamten Lötfläche – auch an senkrechten Flächen –, wodurch eine Oxidation sowohl des Werkstückes als auch des Lötmetalles verhindert wird. Diese Doppelwirkung fördert die Benetzung und das Ausfließen des Lotes, wobei ein vollständiger Platzwechsel zwischen Flußmittel und Lot erfolgt. Hierdurch wird die nachfolgende Reinigungsarbeit wesentlich vereinfacht (weitere Kostenersparnis).

Der richtige Partner

Die europäischen Niederlassungen von Castolin Eutectic sind Tochtergesellschaften der im Jahre 1906 gegründeten Castolin Eutectic S.A., Lausanne / Schweiz. Die deutsche Castolin GmbH besteht seit 1954. Seit dieser Zeit ist die gesamte Unternehmensgruppe Castolin Eutectic führend in der Entwicklung und dem Vertrieb von Lötzusatzwerkstoffen und Lötsystemen.

Neben einem vollständigen Programm von Loten, Pasten und Flußmitteln in diversen Lieferformen bietet Castolin umfassende Verfahrenskonzepte, komplette Problemlösungen und vermittelt löttechnisches Fachwissen durch technische Beratung sowie in entsprechenden Seminaren und Lehrgängen.

Dem dynamischen Fortschritt in der Löttechnik wird durch koordinierte wissenschaftliche Forschung, Entwicklung und anwendungstechnische Erprobung neuer Konzepte stets Rechnung getragen.

Anmerkungen zu den Zuordnungstabellen

Die in den nachfolgenden Zuordnungstabellen angegebenen Werkstoffkombinationen sind möglich. Bei der Auswahl einer geeigneten Lötzusatzwerkstoffe, z. B. bei hohen Anforderungen an die Festigkeit oder Korrosionsbeständigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zuordnungstabellen Grundwerkstoff / Castolin Eutectic Zusatzwerkstoff Hart-, Hochtemperatur- und Weichlote

8

Hartlote

Kupfer-Phosphor-Lote	EN 1044	DIN 8513	
Castolin 806	~ CP 104	~ L-Ag5P 1	3
Castolin 806 V	CP 104	L-Ag5P 1	4
Castolin 1803 D	CP 102	L-Ag15P 1	5
Castolin 1803 DV	CP 102	L-Ag15P 1	6
Castolin 1805	CP 105	L-Ag2P 1	7
Castolin 1805 V	CP 105	L-Ag2P 1	8
Castolin 1818 V	CP 101	~ L-Ag18P 1	9
Castolin 1818 XFC	CP 101	~ L-Ag18P 2	20
Castolin 1894 V	CP 203		21
Castolin RB 5246	CP 202	L-CuP7 2	22
Castolin RB 5280	~ CP 105	~ L-Ag2P 2	23
Castolin RB 5283	CP 102	L-Ag15P 2	24
Castolin RB 5286	CP 104	L-Ag5P 2	25
Messinglote	EN 1044	DIN 8513	
Castolin 16	~ CU 305	~ L-CuNi10Zn42 2	29
Castolin 18	nicht einstufbar	~ L-CuZn39Sn 3	30
Castolin 80 D	CU 305	L-CuNi10Zn42	31
Castolin 80 MF	nicht einstufbar	CuNiZn-Legierung 3	32
Castolin 146	~ CU 301	~ L-CuZn40	33
Castolin 185	CU 305	L-CuNi10Zn42	34
Castolin 186	nicht einstufbar	ZnCuNiSn-Legierung 3	35
Aluminiumlote	EN 1044	DIN 8513	
Castolin 21	AL 101	S-AISi5 (DIN 1732) 3	39
Castolin 190	AL 104	L-AISi12 4	Ю
Castolin 190 AL	AL 104	G-AISi12 (DIN 1725/2) 4	1
Castolin 192	_	~ B-Zn98Al 381-400 (ISO 3677) 4	2
Cadmiumfreie Silberlote	EN 1044	DIN 8513	
Castolin 181	~ AG 206	~ L-Ag20 4	15
Castolin 181 PA	AG 206	•	16
Castolin 1020	~ AG 102	~ L-Ag55Sn 4	7
Castolin 1655	~ AG 106	•	18
Castolin 1665	~ AG 105	•	19
Castolin Xuper Cadfree 1666	~ AG 104		50
Castolin 1666 PA	~ AG 104	•	51
Castolin 1703	AG 502	L-Ag49 5	52
		-	

Castolin 1800 AG 102 L-Ag55Sn Castolin 1800 PA ~ AG 102 L-Ag55Sn Castolin 8270 ~ AG 502 (Cu) ~ L-Ag49 (Cu) CastoSil S (90018 S) AG 102 ~ L-Ag55Sn	53 54 55 56
Castolin 8270 ~ AG 502 (Cu) ~ L-Ag49 (Cu)	55 56
	56
Castosii 3 (900 10 3) AG 102 ~ E-Ag55311	
	50
Cadmiumhaltige Silberlote EN 1044 DIN 8513	50
Castolin 810 nicht einstufbar L-Ag34Cd	
Castolin 1030 nicht einstufbar ~ L-Ag34Cd	60
Castolin 1802 ~ AG 304 ~ L-Ag40Cd Castolin 1802 D AG 304 L-Ag40Cd	61 62
Castolin 1802 D AG 304 L-Ag40Cd Castolin 1802 PA AG 304 L-Ag40Cd	63
Castolin 1810 ~ AG 306 L-Ag30Cd	64
Hochtemperaturlote EN 1044 DIN 8513	
Castolin PN 38711 NI 1A1 L-Ni1a	67
Castolin PN 38712 NI 102 L-Ni2	68
Castolin PN 38714 NI 104 L-Ni4	69
Castolin PN 38717 NI 107 L-Ni7 Castolin PN 38750 nicht einstufbar nicht einstufbar	70 71
Castolin PN 38777 nicht einstufbar nicht einstufbar	71
Thore chickensul	12
Weichlote EN 29453 DIN 1707	
AluTin 51 nicht einstufbar SnPbCd-Legierung	75
Castolin 157 S-Sn96Ag4 L-SnAg5	76
Castolin 157 PA S-Sn96Ag4 ~ L-SnAg5	77
Castolin 1827 nicht einstufbar L-CdZnAg2	78
Castolin 5423 S-Sn97Cu3 L-SnCu3	79
Castolin 5427 S-Sn97Ag3 L-SnAg5 Castolin 21640 S-Sn97Cu3 L-SnCu3	80 81
Castolin 21657 C S-Sn96,5Ag3,5 L-SnAg5	82
CastoTin I (90021)	83
CastoTin II (90022) nicht einstufbar ~ B-Sn100-232 (ISO 3677	
Flußmittel	
Castolin Flußmittel	87
Sonderprodukte	
CastoMask (90028) CastoNet (48931 A)	93 94
Anhang	
VDS-Anerkennung von Bauteilen und Systemen	97
GL-zugelassene Lote und Flußmittel DKI-Pressemitteilung	97 98

Zuordnungstabelle



Hartlote

Grundwerkstoff / Castolin Eutectic-Zusatzwerkstoff

	Τ			ı	Kup	fer-	Pho	sp	hor-	Lot	e				ı	Mes	sin	glo	te	
Castolin Eutectic-	\vdash																			
\ Zusatzwerkstoff	1													~ CU 305 (~ L-CuNi10Zn42)		42	8	_	CU 305 (L-CuNi10Zn42)	_
	۔ ا						(a	6			(Ž	n. e. (~ L-CuZn39Sn)	CU 305 (L-CuNi10Zn42)	n. e. (~ L-CuNi10Zn42)	CU 301 (~ L-CuZn40)	Š	n. e. (ZnCuNiSn-Leg.)
FN 1044 (DIN 9513)	~ CP 104 (~ L-Ag5P)	<u> </u>	<u>6</u>	(F)	<u></u>	<u></u>	CP 101 (~ L-Ag18P)	CP 101 (~ L-Ag18P)	ေ	2	~ CP 105 (~ L-Ag2P)	5P)	<u>a</u>	Įξ	368	5	2	Z	윤	뒫
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. §	CP 104 (L-Ag5P)	CP 102 (L-Ag15P)	CP 102 (L-Ag15P)	CP 105 (L-Ag2P)	CP 105 (L-Ag2P)	Ag	Ag	CP 203 (L-CuP6)	CP 202 (L-CuP7)	Ϋ́	CP 102 (L-Ag15P)	CP 104 (L-Ag5P)	[₹	Z	ᇹ	È	Ş	ᇹ	ι <u>s</u>
\	ب ا	Į Š	Ą	Ą	Į Ķ	Į Ą	Ļ	ن ب	익	ပု	, -	Ą.	Į.	7	ᇙ	익	3	ب	ပု	3
/ 3	: 👙	킂	2 (2 (1	2	2	- ا	<u>ٺ</u>	3	7) Z	2 (~	2 (L	1		ب	2	ب ا	-	2	2
\	≨ ŝ	9	9	9	10,	9	10,	9	50	207	106	100	10	36	<u>ٺ</u>	36	<u>ٺ</u>	30	ő	Ñ
\ z	: 5	l 유	욧	ᆽ	ᇧ	ᇧ	ᇫ	ᆢ	ᇧ	ᆢ	ᆽ	슸	ౣ	اجا	- e	∣≳	- e	⋈	ᇊ	- e
\	Ľ	Ľ	Ľ				_	_		_	~	_		~	_	Ľ	_	~		_
<u> </u>	۱,	L.		رم ا			9	_	_	7		4	ا ا	ا ا		_	_	_		10
\ 3	13	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29	30	3	32	33	34	35
\				_				၁		9	0	3	9							
\	:	_		á		>	>	×	>	24	28	28	5286				ш			
Ž	98	806 V	1803 D	1803 DV	1805	1805 V	1818 V	1818 XFC	1894 V	RB 5246	RB 5280	RB 5283	RB 5	۱,,,	_	٥	80 MF	146	185	186
	: ×	8	=	~	~	~	18	7	7	2	2	œ	22	16	8	80	8	7	_=	7
Weichlot	\perp	\Box											Ш	\Box						
Hartlot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Form der Lotstelle																				_
Zum Spaltlöten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Zum Fugenlöten	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•		
Zum Auftragslöten		_												0	•	0	0	•	•	•
Wärmequelle																				
Flammlöten (Acetylen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flammlöten (Propan/Butan)	╄	_																	ш	
Lotbadlöten	╄																		ш	_
Kolbenlöten	╄	_												$oxed{oxed}$					Ш	
HF-Induktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Ofen (mit und ohne Schutzgas)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ш	
Widerstandserwärmung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Grundwerkstoffe	_	_												_		_				
Un- und niedriglegierte Stähle	\bot	_												•	•	•	•	•	•	•
Verzinkte Stähle	\bot													_	•		_			
Legierte Stähle	╄	_												•	•	•	•	•	•	•
Hochlegierte CrNi-Stähle	\bot													\vdash			_			
Schwarzer Temperguß (GTS)	╄	_												_	•	•	•	•	•	•
Weißer Temperguß (GTW)	+	₩												•	•	•	•	•	•	•
Lamellares Gußeisen (GG)	+	-												\vdash	•	•	•	•	•	•
Globulares Gußeisen (GGG)	+	-						_					\vdash	Ļ	•	•	•	•	•	•
Nickel	+	\vdash						_					Н	0		0	0	0		\vdash
Nickellegierungen	+	\vdash						_					Н	0		0	0	0		\vdash
Aluminium	+	\vdash											\vdash	\vdash		_				\vdash
Aluminiumlegierungen	+-	-	_	_			_	_		_	_	_		\vdash				_		_
Kupfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	\vdash	•	_		•	•	•
Niedriglegierte Kupfer-Werkstoffe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	\vdash	•	_		•	•	•
Messing (CuZn-Legierungen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	H	•	_	_	•	•	•
Bronze (CuSn(Zn)-Legierungen)		-	•	_		_	_		•	•			_		_			_		_
Neusilber (CuNiZn-Legierungen)	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Al-Bronze (CuAl-Legierungen)	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	\vdash	0	_		•	0	0
Zink	+	\vdash											Н	\vdash		_	_			\vdash
Blei	+	-						_					\vdash	\vdash		_	_		Ш	\vdash
Hartmetall	+	\vdash						_					Н	\vdash		_				\vdash
Molybdän-Werkstoffe	+	\vdash		_				_						\vdash		_	_			\vdash
Wolfram-Werkstoffe																				<u></u>

Sehr gut geeignetGeeignet

n. e. - nicht einstufbar

Castolin Eutectic-		AI Lo							Cac S		umfi						C			mha		je
Zusatzwerkstoff							Sn)	<u>.</u>	(1	Sn)	(-		<u></u>	(-	Dreischichthartlotfolie	Sn)			(g	e e	æ	-
ISO 3677 EN 1044 (DIN 8513) EN 28453 (DIN 1707)	i5)	AL 104 (L-AISi12)	AL 104 (G-AISi12)	B-Zn98AI 381-400	AG 206 (~ L-Ag20)	50	AG 102 (~ L-Ag55Sn)	~ AG 106 (L-Ag34Sn)	AG 105 (L-Ag40Sn)	AG 104 (~ L-Ag45Sn)	AG 104 (L-Ag45Sn)	(6‡	4G 102 (L-Ag55Sn)	AG 102 (L-Ag55Sn)	윺	AG 102 (~ L-Ag55Sn)	ਉ	n. e. (~ L-Ag34Cd)	AG 304 (~ L-Ag40Cd)	AG 304 (L-Ag40Cd)	AG 304 (L-Ag40Cd)	AG 306 (L-Ag30Cd)
\	101 (S-AISi5)	AIS	AIS	381	اځا	AG 206 (L-Ag20)	L-A	Ag;	Ag,	L-A	Ag,	AG 502 (L-Ag49)	Ag!	Ag!	tha	L-A	(L-Ag34Cd)	,g3	Ϊ́	Ag,	Ag,	Ag;
/	8	Ŀ	9	Ā	_ ر	<u>-</u>	~	Ę	(F-	~	닐	<u>-</u>	Ę.	Ŀ	ic	~	Ag	L-A	2	Ę	<u>ا</u> خ	<u>-</u>
/ 7.77 7.75 7.77 7.77 7.77	2	8	9	198	90	506	02	90	05	9	9	502	02	05	sch	02	닐	~	8	8	8	18
/	 -	1	L 1	-Zn	G	G	9	6	G 1	9	9	G	G 1	G 1	ē	G 1	n. e.	9.	ဗ	ဗ	ဗ	ဗြ
/ 8 4 4	⋖	<	⋖	~	~	۷	Α ~	Α ~	~ A	∀ ~	~	٨	⋖	∀ ~		⋖	=	_	₹	<	⋖	₹
\	1	_						_	_	-	Н		_	<u> </u>		_	Η.	_			<u> </u>	١.
Seite	39	4	4	42	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	22	56	29	9	9	62	63	64
\	1		٠.		П						A			PA		S	Г			۵	Æ	
Z.			AL.	٠.		А	o.	15	55	ဖွ	96	33	0	0	0	8	١_	0	Ø	2	2 F	0
\ \\	12	190	190	192	2	181	1020	1655	1665	1666	1666	1703	1800	1800	8270	90018	810	1030	1802	1802	1802	1810
Weichlot	-			•	Н												Н					
Hartlot	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Form der Lotstelle																						
Zum Spaltlöten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zum Fugenlöten	0	0			•												0	0	•			
Zum Auftragslöten	0	0	0	O	Ш												0	0				
Wärmequelle					_																	
Flammlöten (Acetylen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flammlöten (Propan/Butan)	_			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotbadlöten	_				Ш						Ш						_					
Kolbenlöten	_									_		_		_			_					
HF-Induktion	₩		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	_
Ofen (mit und ohne Schutzgas)	-		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
Widerstandserwärmung Grundwerkstoffe					•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
Un- und niedriglegierte Stähle	_	_			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verzinkte Stähle	+			•	-	•	•	_	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
Legierte Stähle	+			_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochlegierte CrNi-Stähle	+		0		0	0	•	•	•	•		•	•	•	•	•	÷	•	•	•	•	•
Schwarzer Temperguß (GTS)	1				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•	•
Weißer Temperguß (GTW)	1				•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•
Lamellares Gußeisen (GG)	+				Ť	Ť	Ť		Ť	Ť	Ť		Ť	Ť			Ť	Ť	-	Ť	Ť	Ť
Globulares Gußeisen (GGG)	+				Н												\vdash					\vdash
Nickel	-		0		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nickellegierungen	1		ō		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Aluminium	•	•	•	•	П																	
Aluminiumlegierungen	•	•	•	•	П																	
Kupfer				0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niedriglegierte Kupfer-Werkstoffe					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messing (CuZn-Legierungen)	L				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bronze (CuSn(Zn)-Legierungen)					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neusilber (CuNiZn-Legierungen)					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Al-Bronze (CuAl-Legierungen)					•	О	0	0	О	•	0	0	•	0	O	0	•	0	0	•	0	•
Zink	_			•	Ш						Ш						_					
Blei	_				Ш												_					_
Hartmetall	1	1			0	0				0	0	•			•				•	•	•	
	+	-																				
Molybdän-Werkstoffe Wolfram-Werkstoffe					Ш			-		_	ш	•			•		_					-

Sehr gut geeignetGeeignet

Zuordnungstabelle



Hochtemp.- und Weichlote

Grundwerkstoff / Castolin Eutectic-Zusatzwerkstoff

		Нс	ocht	emp	oera	turlo	ote				W	/eicl	nlote	9			
Castolin Eutectic- Zusatzwerkstoff	EN 1044 (DIN 8513) EN 29453 (DIN 1707)	N11A1 (L-Ni1a)	NI 102 (L-Ni2)	NI 104 (L-Ni4)	NI 107 (L-Ni7)	n. e. (n. e.)	n. e. (n. e.)	SnPbCd-Legierung	S-Sn96Ag4 (L-SnAg5)	S-Sn96Ag4 (~ L-SnAg5)	n. e. (L-CdZnAg2)	S-Sn97Cu3 (L-SnCu3)	S-Sn97Ag3 (L-SnAg5)	S-Sn97Cu3 (L-SnCu3)	S-Sn96.5Ag3,5 (L-SnAg5)	~ S-Pb50Sn50 (~ L-Sn50Pb)	n. e. (~ B-Sn100-232)
	Seite	29	89	69	20	71	72	75	9/	77	78	79	80	81	82	83	84
	ArtNr.	PN 38711	PN 38712	PN 38714	PN 38717	PN 38750	PN 38777	51	157	157 PA	1827	5423	5427	21640	21657 C	90021	90022
Weichlot	1 1	-	_	-	-	-	_	•	-	•	<u>•</u>	•	•	•	•	•	
Hochtemperaturlot		•	•	•	•	•	•	Ť	_		_	-	_	Ť			–
Form der Lotstelle		Ť	Ť	Ť		-	-	Н									_
Zum Spaltlöten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zum Fugenlöten		П															Т
Zum Auftragslöten												•		•		•	•
Wärmequelle		П		$\overline{}$													_
Flammlöten (Acetylen)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flammlöten (Propan/Butan)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotbadlöten								П	•			•	•	•	•		П
Kolbenlöten								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HF-Induktion								•	•	•	•	•	•	•	•	•	П
Ofen (mit Schutzgas) oder Vakuumofen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Widerstandserwärmung								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grundwerkstoffe																	
Un- und niedriglegierte Stähle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verzinkter Stähle										•	•	•		•		•	•
Legierte Stähle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochlegierte CrNi-Stähle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schwarzer Temperguß (GTS)		Ш						Ш									L
Weißer Temperguß (GTW)																	L
Lamellares Gußeisen (GG)		Ш						Ш									丄
Globulares Gußeisen (GGG)		Ш						Ш									\vdash
Nickel		•	•	•	•	•	•	Ш	•	•		•	•	•	•	•	•
Nickellegierungen		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
Aluminium		Ш						•			•						₩
Aluminiumlegierungen		Н						•			•		_	_			H-
Kupfer		Н						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niedriglegierte Kupfer-Werkstoffe Messing (CuZn-Legierungen)		Н						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bronze (CuSn(Zn)-Legierungen)		Н						0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Н						0	0		•	•	0	•	0	•	•
								9	•	_	_	_	9	_	9	-	_
Neusilber (CuNiZn-Legierungen)		Н							0		•	•	0		\circ		
Neusilber (CuNiZn-Legierungen) Al-Bronze (CuAl-Legierungen)								0	0	•	•	•	0	•	0	•	•
Neusilber (CuNiZn-Legierungen) Al-Bronze (CuAl-Legierungen) Zink								0	O	0	•	•	0	•	O	•	•
Neusilber (CuNiZn-Legierungen) Al-Bronze (CuAl-Legierungen) Zink Blei		•		•	•	•	•	0	_	-		-		_	$\overline{}$	-	-
Neusilber (CuNiZn-Legierungen) Al-Bronze (CuAl-Legierungen) Zink		•	•	•	•	•	•	0	O	0	•	-	0	_	O	-	-

- Sehr gut geeignet
- Geeignet

n. e. - nicht einstufbar





Silberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 806

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

rechnische	Daten	
Hartlot	EN 1044:	~ CP 104
	DIN 8513:	~ L-Ag5P
	ANSI / AWS:	BCuP-3
Sol./Liq.	(°C):	645 – 780
Arbeitstempera	atur (°C):	~ 710
Zugfestigkeit	(N/mm ²):	250 (an Cu)
Dichte	(g/cm ³):	8,2

Anwendungen

Castolin 806 eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotquß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 806: blanke Lotstäbe

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
806	Ø 2,0 x 500	72	2,5



Silberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 806 V

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: CP 104 DIN 8513: L-Ag5P

ANSI / AWS: BCuP-3

Sol./Liq. (°C): 645 – 815

Arbeitstemperatur an Cu (°C): 710 Zugfestigkeit (N/mm²): 250 (an Cu)

Dichte (g/cm³): 8,2

Anwendungen

Castolin 806 V eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotquß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Fertighausbau, Apparate für Klimanlagen. Stromschienen. Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 806 V: blanke Lotstäbe, vierkant

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
806 V	Ø 1,5 x 500	108	1,0 / 5,0
806 V	Ø 2,0 x 500	61	1,0 / 5,0
806 V	Ø 3,0 x 500	27	1,0 / 5,0



Hochsilberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1803 D

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit und Dehnung. Hohe Duktillität auch bei tiefen Temperaturen. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

EN 1044: DIN 8513:	CP 102 L-Ag15P
SI / AWS:	BCuP-5
(°C):	645 – 800
(°C):	~ 710
(N/mm^2) :	250 (an Cu)
(g/cm ³):	8,4
	OIN 8513: SI / AWS: (°C): (°C): (N/mm²):

Anwendungen

Castolin 1803 D eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Verbindungen in der Kältetechnik, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 1803 D: blanke Lotstäbe

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
1803 D	Ø 2,0 x 500	78	2,5
1803 D	Ø 3,0 x 500	34	2,5



Hochsilberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1803 DV

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit und Dehnung. Hohe Duktilität auch bei tiefen Temperaturen. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	CP 102 L-Ag15P	
A	ANSI / AWS:	BCuP-5
Sol./Liq.	(°C):	645 – 800
Arbeitstemperat	ur (°C):	700
Zugfestigkeit	(N/mm ²):	250 (an Cu)
Dichte	(g/cm ³):	8,4

Anwendungen

Castolin 1803 DV eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Verbindungen in der Kältetechnik, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 1803 DV: blanke Lotstäbe, vierkant

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1803 DV	Ø 1,5 x 500	106	1,0 / 5,0
1803 DV	Ø 2,0 x 500	60	1,0 / 5,0
1803 DV	Ø 3,0 x 500	26	1,0 / 5,0



Silberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1805

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit hoher Festigkeit und Dehnung. Sehr gute Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

rooming bar	.011	
Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	CP 105 L-Ag2P
		3
Sol./Liq.	(°C):	645 – 825
Arbeitstemperatur	(°C):	~ 740
Zugfestigkeit	(N/mm ²):	250 (an Cu)
Dichte	(g/cm ³):	8,1

Anwendungen

Castolin 1805 eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Gasleitungen (DVGW - GW 2), Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 1805: blanke Lotstäbe

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
1805	Ø 2,0 x 500	76	5,0
1805	Ø 3,0 x 500	33	5,0



Silberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1805 V

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit hoher Festigkeit und Dehnung. Sehr gute Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	CP 105 L-Ag2P
Sol./Liq.	(°C):	645 – 825
Arbeitstemperat	ur an Cu (°C):	740
Zugfestigkeit	(N/mm ²):	250 (an Cu)
Dichte	(g/cm ³):	8,1

Anwendungen

Castolin 1805 V eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Gasleitungen (DVGW - GW 2), Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze Messing		+	+ +	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 1805 V: blanke Lotstäbe, vierkant

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1805 V	Ø 1,5 x 500	110	1,0 / 5,0
1805 V	Ø 2,0 x 500	62	1,0 / 5,0
1805 V	Ø 3,0 x 500	27	1,0 / 5,0



Hochsilberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1818 V

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Sehr dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit und Dehnung. Einsat bei Vibrationen und thermischen Wechselbelastungen. Hohe Duktilität auch bei tiefen Temperaturen (bis max. - 70°). Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rißfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis max. 150°C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513 *):	CP 101 ~ L-Ag18P
	ANSI / AWS:	BCuP-5
Sol./Liq.	(°C):	645
Arbeitstemp	650	
Zugfestigkei	t (N/mm²):	250
Dichte	(g/cm ³):	8,4

^{*)} In Anlehnung an DIN 8513

Anwendungen

Castolin 1818 V eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spalt- und Fugenlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Verbindungen in der Kältetechnik, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen. Kurzschlußleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 1802 N	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin 1818 V: blanke Lotstäbe, vierkant

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1818 V	Ø 1,5 x 500	106	1,0 / 5,0
1818 V	Ø 2,0 x 500	60	1,0 / 5,0



Hochsilberhaltiges Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1818 XFC

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Sehr dünnflüssige, kupfer-, phosphor- und silberhaltige Legierung mit niedriger Arbeitstemperatur sowie hoher Festigkeit und Dehnung. Hohe Duktilität auch bei tiefen Temperaturen bis max. -70 °C. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Rissfest; glatte, dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis max. 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044:	CP 101				
	DIN 8513 *):	~ L-Ag18P				
Flussmittelanteil	EN 1045:	FH 10				
	DIN 8511:	F-SH1				
Schmelzintervall (S	Sol./Liq.) [°C]:	645 - 670				
Arbeitstemperatur	[°C]:	ca. 660				
Zugfestigkeit	[MPa]:	250 (Cu)				
Dichte	[g/cm ³]:	8,6				

*) in der Anlehnung an DIN 8513

Anwendungen

Castolin 1818 XFC eignet sich besonders für Verbindungen von Kupferlegierungen, wie Messing, Rotguss, Bronzen untereinander oder mit reinem Kupfer.

Zum Spaltlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Verbindungen in der Kältetechnik, Fertighausbau, Apparate für Klimaanlagen, Stromschienen, Kurzschlussleiter usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flussmittelreste entfernen (siehe auch Produktinformation Castolin Flussmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylenbrenner oder Luft-Brenngas-Brenner).

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flussmittel

Für flussmittelumhüllte Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flussmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1818 XFC: flexibel flussmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Karton]
1818 XFC	Ø 1,5 x 500	1,0
1818 XFC	Ø 2,0 x 500	1,0



Kupfer-Phosphor-Hartlot

Castolin 1894 V

für Kupfer und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssige, Kupfer-Phosphor-Legierung mit guten Kapillareigenschaften. Einwandfreie Benetzung. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Dichte und porenfreie Nähte. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	CP 203 L-CuP6
Sol./Liq.	(°C):	710 – 890
Arbeitstemperatu	r an Cu (°C):	760
Zugfestigkeit	(N/mm ²):	250
Dichte	(g/cm ³):	8,1

Anwendungen

Castolin 1894 V eignet sich für Verbindungen von Kupfer, Bronze, Messing und Rotguß.

Spaltlöten, z.B. an folgenden Werkstücken: Gasleitungen (nach DVGW - GW2), Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlan-gen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, Apparate für Klimaanlagen, Boiler, Wärmetauscher usw.

Nicht verwenden bei schwefelhaltigen Medien, sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Acetylenbrenner, Luft-Brenngas-Brenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung sowie WIG eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	181 PF
Kupfer	+			
Rotguß		+	+	+
Bronze		+	+	+
Messing		+	+	+
Kurze Erwärmung		+	+	
Lange Erwärmung				+

Lieferform

Castolin 1894 V: blanke Lotstäbe, vierkant

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1894 V	Ø 1,5 x 500	110	1,0 / 5,0
1894 V	Ø 2,0 x 500	62	1,0 / 5,0
1894 V	Ø 3,0 x 500	27	1,0 / 5,0



Castolin RB 5246

für Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Dünnflüssiges Hartlot auf Kupfer-Phosphor-Basis mit hohem Reinheitsgrad und engem Schmelzntervall. Sehr ruhiges Schmelzverhalten, exzellenter Überblick des flüssigen Lotes. Ausgezeichnete Kapillareigenschaften und gute Benetzung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte. Das Lot wirkt desoxidierend auf Kupfer, daher ist kein Flußmittel erforderlich. Zulässige Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	CP 202 L-CuP7
Schmelzintervall (Sol.	/Liq.) [°C]:	715 – 805
Arbeitstemperatur	[°C]:	~ 730
Dehnung	[%]:	4,0
Dichte	[a/cm³]:	8.0

Anwendungen

Zum Spaltlöten von z. B.:

Kupfer (SF-Cu), Rotguß (CuZnSnPb-Legierungen), Bronze (CuSn-Legierungen) und Messing (CuZn-Legierungen).

Typische Anwendungsbeispiele sind: Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, sanitäre Anlagen, Apparate für Klimaanlagen, Heizungsinstallationen.

Nicht zu verwenden bei schwefelhaltigen Medien sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung, WIG.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	181 PF
Kupfer	+			
Rotguß		+	+	+
Bronze		+	+	+
Messing		+	+	+
Kurze Erwärmung		+	+	
Lange Erwärmung				+

Lieferform

Castolin RB 5246: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
RB 5246	Ø 1,5 x 500	130	5,0
RB 5246	Ø 2,0 x 500	74	5,0



Castolin RB 5280

für Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Hartlot auf Kupfer-Silber-Phosphor-Basis mit hohem Reinheitsgrad. Sehr ruhiges Schmelzverhalten und gute Fließeigenschaften. Dünnflüssig, dennoch modellierbar. Glatte, dichte und porenfreie Nähte. Das Lot wirkt desoxidierend auf Kupfer, daher ist kein Flußmittel erforderlich. Zulässige Betriebstemperaturen bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ CP 105 DIN 8513: ~ L-Ag2P

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 650 - 820Arbeitstemperatur [°C]: ~ 740 Dehnung [%]: 6,0Dichte [q/cm³]: 8,1

Anwendungen

Zum Fugen- und Spaltlöten, auch in Serienproduktion, von z. B.:
Kupfer (SF-Cu), Rotguß, Bronze (CuSn-Legierungen), Messing (CuZn-Legierungen),

Legierungen), Messing (CuZn-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen), Al-Bronze (CuAl-Legierungen). Gut geeignet zum Überbrücken breiter Spalten. Zum Verbinden von dünnwandigen Werkstücken und solchen mit verschiedenen Wandstärken.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Rötoren von Elektrömotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, sanitäre Anlagen, Apparate für Klimaanlagen, Heizungsinstallationen.

Nicht zu verwenden bei schwefelhaltigen Medien sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung, WIG.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin RB 5280: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
RB 5280	Ø 1,5 x 500	135	2,5
RB 5280	Ø 2,0 x 500	72	2,5
RB 5280	Ø 3,0 x 500	34	2,5



Castolin RB 5283

für Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Dünnflüssiges, überhitzungsunempfindliches Hartlot auf Kupfer-Silber-Phosphor-Basis mit hohem Reinheitsgrad. Sehr ruhiges Schmelzverhalten. Enges Schmelzintervall und niedrige Arbeitstemperatur. Sehr gute Fließeigenschaften, ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte. Das Lot wirkt desoxidierend auf Kupfer, daher ist kein Flußmittel erforderlich. Zulässige Betriebstemperaturen bis 150 °C. Kältebeständig bis ca. - 70 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	CP 102 L-Ag15P
Schmelzintervall (Schmelzintervall)	ol./Liq.) [°C]:	650 - 802
Arbeitstemperatur	[°C]:	~ 700
Dehnung	[%]:	10,0
Dichte	[g/cm ³]:	8,4

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienproduktion, z. B.: Kupfer (SF-Cu), Rotguß, Bronze (CuSn-Legierungen), Messing (CuZn-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen), Al-Bronze (CuAl-Legierungen). Zum Verbinden von dünnwandigen Werkstücken und solchen mit verschiedenen Wandstärken.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, sanitäre Anlagen, Apparate für Klimaanlagen, Heizungsinstallationen.

Nicht zu verwenden bei schwefelhaltigen Medien sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung, WIG.

Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin RB 5283: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
RB 5283	Ø 1,5 x 500	132	1,0
RB 5283	Ø 2,0 x 500	73	1,0
RB 5283	Ø 2,0 x 500	33	1,0



Castolin RB 5286

für Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Dünnflüssiges Hartlot auf Kupfer-Silber-Phosphor-Basis mit hohem Reinheitsgrad. Sehr ruhiges Schmelzverhalten. Enges Schmelzintervall und niedrige Arbeitstemperatur. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte. Das Lot wirkt desoxidierend auf Kupfer, daher ist kein Flußmittel erforderlich. Zulässige Betriebstemperaturen bis 150 °C. Kältebeständig bis ca. - 40 °C.

Technische Daten

	EN 1044: DIN 8513:	CP 104 L-Ag5P
Schmelzintervall (Sol./L	.iq.) [°C]:	650 - 810
Arbeitstemperatur	[°C]:	~ 710
Dehnung	[%]:	8,0
Dichte	[g/cm ³]:	8,2

Anwendungen

Zum Fugen- und Spaltlöten, auch in Serienproduktion, z. B.:

Kupfer (SF-Cu), Rotguß, Bronze (CuSn-Legierungen), Messing (CuZn-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen), Al-Bronze (CuAl-Legierungen). Zum Verbinden von dünnwandigen Werkstücken und solchen mit verschiedenen Wandstärken.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Rotoren von Elektromotoren, Rohrverbindungen, Rohrschlangen, Kupferverbindungen von Kühlanlagen, sanitäre Anlagen, Apparate für Klimaanlagen, Heizungsinstallationen.

Nicht zu verwenden bei schwefelhaltigen Medien sowie an Eisen- oder Nickellegierungen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Neutrale Flamme einstellen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, Induktions- und Widerstandserwärmung, WIG.


Flußmittel

Castolin	ohne	1802 HF	1802 PF	Albro 90029
Kupfer	+			
Bronze		+	+	
Messing		+	+	
Neusilber		+	+	
Al-Bronze				+

Lieferform

Castolin RB 5286: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Drypak]
RB 5286	Ø 1,5 x 500	135	1,0 / 2,5
RB 5286	Ø 2,0 x 500	80	2,5
RB 5286	Ø 3,0 x 500	34	2,5







Castolin 16

für Stähle und Nickellegierungen

Eigenschaften

Nickellegiertes Hartlot auf CuZn-Basis mit Silberzusatz. Silber verringert die Oberflächenspannung des schmelzflüssigen Lotes und verbessert die Zähigkeit der Lötverbindungen. Sehr gutes Fließund Benetzungsverhalten. Gut modellierbar. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ CU 305 DIN 8513: ~ L-CuNi10Zn42

AWS A5.8-92: ~ RB CuZn-D

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 21
DIN 8511: F-SH2

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 885 – 915

Arbeitstemperatur [°C]: 910 Dichte [g/cm³]: 8,4

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Anwendungen

Bevorzugt zum Spaltlöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Nickel, Nickellegierungen, Temperguß (GTW), Neusilber (Cu-NiZh-Legierungen) sowie zum Fugen- und Auftraglöten von verschleißfesten Schichten auf den genannten Werkstoffen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Motorrad- und Fahrradrahmen, Fahrzeuge, Stahlrohrmöbel, Schutzgitter, Roste, Geländer, Meßgeräte, Instrumente, Rohrleitungen, Werkzeuge.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral bis leicht reduzierend), HF-Induktion, Ofen (mit und ohne Schutzgas).

Flußmittel

Castolin	16	Atmos 90030
Stähle	+	+
Ni-Werkstoffe	+	+
Neusilber	+	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 16: blanker Zusatzstab

Castolin 16 XFC: flexibler flußmittelumhüllter

Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
16	Ø 2,0 x 500	75	5,0
16	Ø 3,0 x 500	33	2,5 / 5,0
16 XFC	Ø 2,0 x 500	70	2,5
16 XFC	Ø 3,0 x 500	32	5,0



Castolin 18

für Stähle und verzinkte Stähle

Eigenschaften

Hartlot auf CuZn-Basis mit Silberzusatz. Silber verringert die Oberflächenspannung des schmelzflüssigen Lotes und verbessert die Zähigkeit der Lötverbindungen. Ausgezeichnete Fließ- und Benetzungseigenschaften. Gut modellierbar. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar DIN 8513: ~ L-CuZn39Sn

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 21 DIN 8511: F-SH2

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 870 – 895

Arbeitstemperatur [°C]: ca. 880 Dichte [q/cm³]: 8.3

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Anwendungen

Zum Fugenlöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), verzinkte Stähle (feuerverzinkte Rohre und Fittings), Kupfer und Kupferlegierungen (T_S > 950 °C), Nickel, Nickellegierungen, Temperguß (GTW), Gußeisen (GGG) sowie zum Spalt- und Auftraglöten der genannten Werkstoffe.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Konstruktionen von Stahlrohren und Stahlprofilen, Trinkwasser-Installationen aus verzinktem Stahl (gemäß TRWI; DIN 1988, Teil 2 und 7), Rohreitungssysteme, Teile von Lüftungs- und Heizungsanlagen, Sprinkleranlagen, Abdichten von Heizradiatoren und Preßluftleitungen; Fügen von Armaturen und sanitären Anlageteilen aus Messing und Bronze, Fittings aus Eisen- und Kupferwerkstoffen, Auftragungen an Ventil- und Schiebersitzen, Fabrikation von Behältern und Einrichtungen der Hauswasserversorgung.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Flußmittelrückstände entfernen (siehe auch Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen: neutral bei Kupfer und Stahl; oxidierend bei verzinktem Stahl, Messing und Bronze).

Sonderdruck "Fugenlöten von verzinkten Stahlund Gußwerkstoffen mit Castolin 18 F/18 MF und Flußmittel Castolin 18" (Artikel-Nr. 39567) ist zu beachten!

Flußmittel

Castolin	18	Albro 90029	Atmos 90030
Stähle	+		+
Verzinkte Stähle	+		
Cu-Werkstoffe	+	+	+
Ni-Werkstoffe	+	+	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 18: blanker Zusatzstab
Castolin 18 F: flußmittelumhüllter Lotstab
Castolin 18 MF: gekerbter flußmittelhaltiger

Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
18	Ø 2,0 x 500	77	2,5
18	Ø 3,0 x 500	34	5,0
18 F	Ø 2,0 x 500	69	5,0
18 F	Ø 3,0 x 500	32	5,0
18 F	Ø 4,0 x 500	18	5,0
18 MF	Ø 2,0 x 1000	38	5,0
18 MF	Ø 3,0 x 1000	17	5,0

Weitere Lieferformen und Abmessungen auf Anfrage.

Zulassungen

VDS



Castolin 80 D

für Stähle und Nickellegierungen

Eigenschaften

Nickellegiertes Hartlot auf CuZn-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Sehr dünnflüssig. Hohe Kapillarwirkung. Hohe Festigkeit. Dichte und glatte Nähte.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: CU 305 DIN 8513: L-CuNi10Zn42

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 890 – 920 Arbeitstemperatur [°C]: 910 Dichte [g/cm³]: 8,7

Anwendungen

Zum Spalt-, Fugen- sowie Auftraglöten, auch in Serienproduktion, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Nickel, Nikkellegierungen, Temperguß (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) sowie zum Fugenlöten von Gußeisenwerkstoffen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Löten von Blechen für die Automobilindustrie, Waschmaschinen und Kühlschränke; Stahlrohrund Profileisenkonstruktionen, Gepäckträger, Anhänger, Stahlmöbel, Regale und Konsolen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, HF-Induktion.

Flußmittel

Castolin	16	Atmos 90030
Stähle	+	+
Ni-Werkstoffe	+	+
Neusilber	+	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 80 D: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
80 D	Ø 2,0 x 500	78	5,0



Castolin 80 MF

für Stähle und Nickellegierungen

Eigenschaften

Nickellegiertes Hartlot auf CuZn-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Sehr dünnflüssig. Hohe Kapillarwirkung. Hohe Festigkeit. Dichte und glatte Nähte.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar DIN 8513: CuNiZn-Legierung

Flußmittelanteil EN 1045: FH 21 DIN 8511: F-SH 2

 $\begin{array}{lll} \mbox{Schmelzintervall (Sol./Liq.} & [^{\circ}\mbox{C}]: & 885-910 \\ \mbox{Arbeitstemperatur} & [^{\circ}\mbox{C}]: & 910 \\ \end{array}$

Dichte [g/cm³]: 8,7

Anwendungen

Zum Spalt-, Fugen- und Auftraglöten, auch in Serienproduktion, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Nickel, Nikkellegierungen, Temperguß (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) sowie zum Fugenlöten von Gußeisenwerkstoffen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Löten von Blechen für die Automobilindustrie, Waschmaschinen und Kühlschränke; Stahlrohrund Profileisenkonstruktionen, Gepäckträger, Anhänger, Stahlmöbel, Regale und Konsolen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel)

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Ofen, HF-Induktion.

Flußmittel

Castolin	16	Atmos 90030
Stähle	+	+
Ni-Werkstoffe	+	+
Neusilber	+	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 80 MF: gekerbter flußmittelhaltiger Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
80 MF	Ø 2,0 x 500	79	5,0
80 MF	Ø 3,0 x 500	35	5,0



Castolin 146

für Stähle und Nickellegierungen

Eigenschaften

Überhitzungsunempfindliches Hartlot auf CuZn-Basis. Gute Spaltüberbrückbarkeit. Gute Fließund Benetzungseigenschaften. Glatte, dichte und porenfreie Nähte.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ CU 301 DIN 8513: ~ L-CuZn40

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 21 DIN 8511: F-SH2

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 885 – 905 Arbeitstemperatur [°C]: 905 Dichte [g/cm³]: 8,4

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Anwendungen

Zum Auftrag-, Fugen- und Spaltlöten, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen (T_s > 950 °C, Solidus), Aluminium-Bronze (CuAl-Legierungen), Temperguß (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) sowie zum Fugenlöten von Gußeisenwerkstoffen (GGG).

Typische Anwendungsbeispiele sind: Karosserieaufbauten, Elemente von Stahlradiatoren, Fahrradrahmen, Rohrleitungsflansche, Kessel, Kupferbehälter, sanitäre Anlagen und Gußteile.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; oxidierend bei Bronze und Messing, ansonsten neutral), Ofen, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	18		Atmos 90030
Stähle	+		+
Ni-Werkstoffe	+		+
Cu-Werkstoffe	+	+	+
Al-Bronze		+	

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 146 MF: gekerbter flußmittelhaltiger

Lotstab

Castolin 146 XFC: flexibler flußmittelumhüllter

Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
146 MF	Ø 2,0 x 500	77	5,0
146 MF	Ø 2,0 x 1000	39	5,0
146 MF	Ø 3,0 x 500	35	5,0
146 MF	Ø 3,0 x 1000	17	5,0
146 XFC	Ø 3,0 x 500	32	5,0



Castolin 185

für Auftragungen

Eigenschaften

Nickellegiertes Hartlot auf CuZn-Basis. Gut modellierbar. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Härte und Verschleißwiderstand. Niedriger Reibungskoeffizient bei metallischer Gleitreibung. Spanabhebend bearbeitbar.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: CU 305 DIN 8513: L-CuNi10Zn42

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 21
DIN 8511: F-SH2

Schmelzintervall (Sol./Liq.)[°C]: 890 – 915

 Arbeitstemperatur
 [°C]:
 915

 Dichte
 [g/cm³]:
 8,3

 Härte
 [HB]:
 160 – 200

Anwendungen

Zum Auftraglöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Kupfer und Kupferlegierungen, Temperguß (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) und Gußeisenwerkstoffe (GGG).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Pumpenlaufräder, Achsen, Lagerschalen, Gleitbahnen, Schieber- und Ventilsitze, Lagerböcke, Gleitrollen, Schneckengetriebe, Ventilatoren- und Pumpenwellen, Schaltgabeln, Steuerscheiben und Kurbelzapfen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; leicht

oxidierend)

Flußmittel

Castolin	16
Stähle	+
Cu-Werkstoffe	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 185: blanker Lotstab

Castolin 185 F: flußmittelumhüllter Lotstab
Castolin 185 XFC: flexibler flußmittelumhüllter

Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
185	Ø 2,0 x 500	76	5,0
185	Ø 4,0 x 500	19	5,0
185 F	Ø 2,0 x 500	69	2,5
185 XFC	Ø 2,0 x 500	72	2,5
185 XFC	Ø 3,0 x 500	32	2,5 / 5,0
185 XFC	Ø 4,0 x 500	18	2,5 / 5,0

^{*)} wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig



Castolin 186

für Auftragungen

Eigenschaften

Überhitzungsunempfindliche Zink-Kupfer-Nickel-Zinn-Legierung. Gut modellierbar. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Härte und Verschleißwiderstand. Niedriger Reibungskoeffizient bei metallischer Gleitreibung. Spanabhebend bearbeitbar.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar

DIN 8513: ZnCuNiSn-Legierung

Flußmittel-FH 21 FN 1045: DIN 8511: F-SH2 anteil*) Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 890 - 920Arbeitstemperatur 910 [°C]: Dichte [q/cm3]: 8.4 Härte [HB]: 230 - 270

Anwendungen

Zum Auftraglöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), Kupfer und Kupferlegierungen, Temperguß (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) und Gußeisenwerkstoffe (GGG).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Pumpenlaufräder, Achsen, Lagerschalen, Gleitbahnen, Schieber- und Ventilsitze, Lagerböcke, Gleitrollen, Schneckengetriebe, Ventilatoren- und Pumpenwellen, Schaltgabeln, Steuerscheiben und Kurbelzapfen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel)

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; leicht

oxidierend)

Flußmittel

Castolin	16
Stähle	+
Cu-Werkstoffe	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.


Lieferform

Castolin 186: blanker Lotstab

Castolin 186 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel-	Abmessung	Gewicht	Verpackung
Nr.	[mm]	[St./kg]	[kg/Karton]
186 F	Ø 4,0 x 500	20	

^{*)} wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig



Aluminiumlote





Aluminiumlot

Castolin 21

für Aluminiumlegierungen

Eigenschaften

Flußmittelumhülltes Hartlot auf Aluminium-Silizium-Basis. Niedrige Arbeitstemperatur. Gut modellierbar. Ausgezeichnete Fließ- und Benetzungseigenschaften. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 1732:	AL 101 S-AlSi5
Flußmittelanteil	EN 1045: DIN 8511:	FL 10 F-LH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)[°C]:	573 – 625
Arbeitstemperatu	ur [°C]:	625
Dichte	[g/cm³]:	2,7

Anwendungen

Bevorzugt zum Spaltlöten, z. B.:

Rein- und Reinstaluminium, AlMn-Legierungen, AlMnMg-Legierungen, AlMg- und AlMgSi-Legierungen mit max. 3 % Legierungsgehalt (mit max. 2 % Mg).

Ferner zum Fugen- und Auftraglöten von entsprechenden Gußlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Profilkonstruktionen, Rahmen, Behälter, Rohrstutzen, Haushaltsartikel, Karosserien und Schutzgehäuse.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Grundwerkstoff nicht aufschmelzen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; reduzierend)

Flußmittel

Castolin	190
Aluminiumlegierungen	+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 21 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
21 F	Ø 2,5 x 500	97	1,0 / 2,5
21 F	Ø 3,0 x 500	62	1,0 / 2,5



Aluminiumlot

Castolin 190

für Aluminiumlegierungen

Eigenschaften

Hartlot auf Aluminium-Silizium-Basis. Niedrige Arbeitstemperatur. Sehr dünnflüssig. Ausgezeichnete Fließ- und Benetzungseigenschaften. Hohe Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und porenfreie Nähte.

Technische Daten

паню	DIN 8513:	L-AISi12
Schmelzintervall (S	Sol./Liq.) [°C]:	575 – 590
Arbeitstemperatur	[°C]:	590
Zugfestigkeit	(MPa):	100 (AI)
Dichte	[g/cm ³]:	2,7

Anwendungen

Bevorzugt zum Spaltlöten, z. B.:

Rein- und Reinstaluminium, AlMn-Legierungen, AlMnMg-Legierungen, AlMg- und AlMgSi-Legierungen mit max. 3 % Legierungsgehalt (mit max. 1 % Mg).

Ferner zum Fugen- und Auftraglöten von entsprechenden Gußlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Klima- und Kältetechnik, Wärmeaustauscher, Verdampfer, Kondensatoren, Rohrstutzen, Rohrleitungen, Armaturen, Karosserien, Behälter, Profilkonstruktionen, Fahradrahmen, Haushaltsartikel, Schutzgehäuse.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Grundwerkstoffe nicht aufschmelzen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel). Bei schwer zugänglichen Verbindungen Flußmittel 190 NH (nicht hygroskopisch und nicht korrosiv wirkend) verwenden.

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; weiche Flamme, reduzierend), Ofen, Induktionlöten, Laserlöten oder Ultraschall.

Flußmittel

Castolin	190	190 NH
Aluminiumlegierungen	+	+

Lieferform

Castolin 190: blanker Lotstab

Castolin 190 FBK: flußmittelgefüllter Lotstab mit Kerndraht

Castolin 190 T: blanker Lotdraht

Castolin 190 FTK: flußmittelgefüllter Lotdraht mit Kerndraht

 Artikel-Nr.
 Abmessung [mm]
 Verpackung [kg/Karton]

 190
 Ø 2,0 x 500
 2,5

 190
 Ø 3,0 x 500
 2,5

 190 FBK
 Ø 2,0 x 500
 1,0



Aluminiumlotpaste

Castolin 190 AL

für Aluminiumlegierungen

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Hartlotpaste aus einer Al-Si-Legierung in Pulverform mit Flußmittel- und Bindemittelanteilen. Das Bindemittel verdampft bzw. verbrennt beim Löten rückstandslos. Ein enges Schmelzintervall des Lotes bewirkt hohe Dünnflüssigkeit und ausgezeichnete Durchflußeigenschaften bei niedriger Arbeitstemperatur.

Aufgrund optimaler Dosierfähigkeit ist die Paste besonders gut einsetzbar für mechanisierte (automatisierte) Serienproduktion. Bei Erwärmung der Paste trocknet diese ohne Spritzerbildung an. Bei Ofenlötungen erfolgt keine Verunreinigung der Schutzgasatmosphäre.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 1725/2: AWS A5.8-92:	AL 104 G-AlSi12 B-AlSi4
Flußmittelanteil	EN 1045: DIN 8511:	FL 20 F-LH2
Schmelzintervall	(Sol./Liq.) [°C]:	575 – 590
Arbeitstemperatu	ır [°C]:	590
Dichte	[g/cm ³]:	2,7

Anwendungen

Hartlöten von Aluminium und AL-Legierungen (max. I % Si, max. I % Mg) sowie Verbindungen von Al mit nichtrostenden bzw. vernickelten Stählen. Bevorzugte Anwendungen sind z. B. Heizkörper für Kaffeemaschinen, Eierkocher, Bügeleisen, Kochtöpfe aus nichtrostendem Stahl mit Aluminiumboden, Al-Rohrleitungen, Wärmeaustauscher, Al-Profilkonstruktionen, Ventilationseinrichtungen usw.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Castolin 190 AL bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Grundwerkstoffe nicht aufschmelzen. Nicht überhitzen. Flußmittelrückstände wirken nicht korrosiv und dürfen in den meisten Fällen auf der Lötstelle verbleiben..

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; weich, reduzierend), Durchlaufofen,

HF-Induktion

Lieferform

Castolin 190 AL: Lotpaste

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Behälter]
190 AL 0025	0,25

Casto<u>lin Eu</u>tectic Eutectic Castolin

Niedrigschmelzendes Aluminiumlot

Castolin 192

für Aluminium und Kupferlegierungen

Eigenschaften

Dünnflüssiges Zink-Aluminium-Lot mit niedriger Arbeitstemperatur, hoher Festigkeit und guter Dehnung. Gute Benetzungseigenschaften. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Technische Daten

Weichlot ISO 3677: ~ B-Zn98AI 381-400 Richtanalyse (Gew.-%):

2,4 Al - Rest Zn

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 430 - 440
Arbeitstemperatur [°C]: ca. 440
Zugfestigkeit [MPa]: bis 100 (Al)
Dichte [g/cm³]: 7,0
Empfohlene Spaltgröße [mm]: 0,2 - 0,25

Anwendungen

Zum Weichlöten von Reinaluminium und Aluminiumlegierungen mit max. 3% Legierungsbestandteilen wie z. B. AlMn, AlMg1, AlMgSi0,5, AlMgSi1, AlMgMn, AlMg1, AlMg2Mn0,8.

Anwendungsbeispiele:

Klima- und Kältetechnik, Wärmetauscher, Verdampfer, Kondensatoren, Rohrleitungen, Armaturen, Karosserien, Behälter, Profilkonstruktionen, Haushaltsartikel, Schutzgehäuse.

Für Wasserkühler und Heizungswärmetauscher das Lot Castolin 190 verwenden.

Verarbeitungshinweise

Lötflächen blank machen, Kanten abrunden. Als Wärmequellen können Flammlöten, Ofen, Induktionslöten, Laserlöten oder Ultraschall eingesetzt werden.

Während des Lötens sind Werkstatt und Arbeitsplätze hinreichend zu lüften.

Flußmittel

Flußmittel Castolin 192 NX (pastenförmig) verwenden. Flußmittelrückstände wirken nicht korrosiv und dürfen in den meisten Fällen auf der Lötstelle verbleiben.

Lieferform

Castolin 192: blanker Lotstab
Castolin 192 FBK: flußmittelgefüllter Lotstab mit Kerndraht
Castolin 192 T: Lotdraht auf Spulen

Castolin 192 FTK: Lotdrant auf Spulen
Castolin 192 FTK: flußmittelgefüllter Lotdraht

mit Kerndraht

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Karton]
192	Ø 2,0 x 500	1,0
192 FBK	Ø 2,0 x 500	1,0
192 T	Ø 1,6 (endlos)	ca. 15,0





Castolin 181

für Eisen- und Kuperwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies, überhitzungsunempfindliches Silberlot. Farbähnlich mit Messing. Für hochfeste, rißunanfällige Verbindungen. Farbähnlich mit Messing. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:		~ AG 206 ~ L-Ag20
Flußmittelanteil*)	EN 1045: DIN 8511:		FH 10 F-SH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)	[°C]:	690 - 810
Arbeitstemperatu	ır	[°C]:	810
Dichte	[g/	/cm ³]:	8,7

AnwendungenZum Spalt- und Fugenlöten, z. B.:

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Aluminium-Bronze (CuAl-Legierungen), Temperquß (GTW) und Hartmetall.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Bronze- und Messingarmaturen, Bandsägeblätter, elektrische Kontakte, Hartmetallwerkzeuge, Einlöten von Diamanten, Kabelschuhe, Stromabnehmer, verzinkte Erdungsschienen, Anschlüsse von Widerstandselementen, Kältetechnik, Messinginstrumente, Leuchter und Metallwaren.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral bis leicht reduzierend), Gasbrenner, Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	181 PF	Albro 90029	16
Stähle	+		
Ni-Werkstoffe	+		
Cu-Werkstoffe	+	+	
Al-Bronze		+	
Temperguß	+		
Hartmetall			+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 181: blanker Zusatzstab
Castolin 181 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
181	Ø 1,5 x 500	130	1,0
181	Ø 2,0 x 500	74	1,0 / 2,5
181 F	Ø 1,5 x 500	93	1,0 / 2,5
181 F	Ø 2,0 x 500	50	1,0



Dosierfähige Hartlotpaste

Castolin 181 PA

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Bindemittel-Suspension aus hochsilberhaltigem, cadmiumfreien, feinkörnigen Hartlotpulver mit Flußmittelanteilen in einem optimalen Mischungsverhältnis. Überhitzungsunempfindliche Lötlegierung. Die Paste ist für manuelle und mechanisierte Verarbeitung bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Dichte, feine und saubere Nähte. Paste und Flußmittelrückstände sind wasserlöslich.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	AG 206 L-Ag20
Flußmittelanteil	EN 1045: DIN 8511:	FH 10 F-SH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)[°C]	690 – 810
Arbeitstemperatu	ır [°C]:	810
Dichte (Paste)	[g/cm ³]:	ca. 2,7
Dichte (Lotanteil)	[g/cm ³]:	ca. 8,7
Korngröße (Lotar	nteil) [µm]:	< 70

Anwendungen

Für Verbindungen von Eisen- und Kupferwerkstoffen sowie Hartmetallen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Bronze- und Messingarmaturen, Bandsägeblätter, Hartmetallwerkzeuge, Einlöten von Diamanten, Meßinstrumente, elektrische Kontakte, Kabelverbindungen, Stromabnehmer, Erdungsschienen, Anschlüsse von Widerstandselementen. Metallwaren.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die gut durchgemischte Lotpaste ist von Hand bzw. mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite von 0,05 bis ca. 0,1 mm während des Lötens zu gewährleisten. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen.

Löten mit dem Autogenbrenner

Flamme neutral oder mit leichtem Acetylenüberschuß einstellen. Bindemittel abbrennen bzw. ausdampfen lassen. Lötstelle indirekt mit Flamme erwärmen, bis das Lot ausfließt. Nicht überhitzen.

Löten im Ofen

Das inerte Bindemittel bei einer Temperatur von ca. 150 °C aus der Lotpaste ausdampfen lassen (mittels Warmluft, Infrarotlampe, Ofen). Beim anschließenden Löten - vor allem bei massiven Werkstücken - ist der Einsatz eines Schutzgasoder Durchlaufofens von Vorteil. Die Arbeitstemperatur im Ofen sollte mindestens 860 °C betragen.

Andere Verfahren wie z. B. Induktions- oder Widerstandslöten können ebenfalls eingesetzt werden.

Lieferform

Castolin 181 PA: Hartlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Dose]
181 PA 0008	0,08 (Spritze)
181 PA 0025	0,25



Castolin 1020

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Ausgezeichnete Benetzungs- und Kapillareigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit. Für zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Farbähnlich mit nichtrostenden Stählen. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: AG 102

DIN 8513: ~L-Ag55Sn

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 10 DIN 8511: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 620 – 660 Arbeitstemperatur [°C]: 650 Dichte [g/cm³]: 9,4

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW) und Hartmetalle.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Behälter, Apparate, Armaturen, Rohrleitungen sowie Einrichtungen und Maschinen der Nahrungsmittelindustrie wie Molkereien und Brauereien; chirurgische und optische Instrumente der Medizintechnik; Apparate für die Wärme- und Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel)

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral bis reduzierend)

Flußmittel

Castolin	1000	1802 PF	Albro 90029
Stähle		+	
CrNi-Stähle	+	+	
Ni-Werkstoffe	+	+	
Cu-Werkstoffe			+
Temperguß		+	
Hartmetall		+	

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1020 F: flußmittelumhüllter Lotstab
Castolin 1020 XFC: flexibler flußmittelumhüllter
Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
		. 03	1 0 1
1020 F	Ø 1,5 x 500		0,5/1,0/2,5
1020 F	Ø 2,0 x 500	49	0,5/1,0/2,5
1020 XFC	Ø 1,5 x 500	91	0,5/1,0/2,5
1020 XFC	Ø 2,0 x 500	48	1,0/2,5
1020 XFC	Ø 3,0 x 500	22	1,0



Castolin 1655

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies, überhitzungsunempfindliches Silberlot. Gute Benetzungs- und Kapillareigenschaften. Für hochfeste, nicht rißanfällige Lötverbindungen. Betriebstemperaturen von ca. -200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ AG 106 DIN 8513: L-Aa34Sn Flußmittelanteil EN 1045: FH 10 DIN 8511: F-SH1 Schmelzintervall (Sol./Lig.) [°C]: 630 - 730Arbeitstemperatur [°C]: 710 Dichte [a/cm³]: 9.0

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Einrichtungen und Maschinen der Nahrungs- und Getränkeindustrie wie Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen und Instrumente; Apparate für die Wärmeund Kältetechnik.

Zum Hartlöten von Gas-Installation aus Kupferrohren gemäß **DVGW-Arbeitsblatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), HF-Induktion, Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1000	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF
Stähle		+	+	+	+
Hochleg. Stähle	+	+	+	+	+
Ni-Werkstoffe	+				+
Cu-Werkstoffe		+	+	+	+
Temperguß		+	+	+	+
Induktionslöten			+		
Kurze Erwärmung	+	+		+	
Lange Erwärmung			+		+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1655 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1655 F	Ø 1,5 x 500	90	1,0
1655 F	Ø 2,0 x 500	49	1,0/2,5



Castolin 1665

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Silberlot. Gute Benetzungs- und Kapillareigenschaften. Für zähe Lötverbindungen mit hoher Festigkeit. Beständig gegen Meerwasser. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ AG 105 DIN 8513: L-Ag40Sn

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 10 DIN 8511: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 640 – 700

Arbeitstemperatur [°C]: 690 Dichte [g/cm³]: 9,1

*) wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Einrichtungen und Maschinen in Molkereien und Brauereien sowie der Nahrungs- und Getränkeindustrie. Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen und Instrumente, Apparate für die Wärme- und Kältetechnik, chirurgische und optische Instrumente.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen: neutral bis leicht reduzierend), Flammlöten (Propan/Butan), HF-Induktion, Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1000	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF
Stähle		+	+	+	+
Hochleg. Stähle	+	+	+	+	+
Ni-Werkstoffe	+				+
Cu-Werkstoffe		+	+	+	+
Temperguß		+	+	+	+
Induktionslöten			+		
Kurze Erwärmung	+	+		+	
Lange Erwärmung			+		+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1665: blanker Zusatzstab
Castolin 1665 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1665	Ø 1,5 x 500	127	1,0/5,0
1665	Ø 2,0 x 500	71	1,0/5,0
1665	Ø 3,0 x 500	31	2,5/5,0
1665 F	Ø 1,5 x 500	91	1,0
1665 F	Ø 2,0 x 500	52	1,0/2,5



Castolin Xuper Cadfree 1666

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Silberlot mit niedriger Schmelztemperatur. Beständig gegen Meerwasser. Dünnflüssig. Gute Kapillareigenschaften. Zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ AG 104 DIN 8513: ~ L-Ag45Sn

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 10 DIN 8513: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 640 – 680 Arbeitstemperatur [°C]: 670

Dichte [g/cm³]: 9,2

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Einrichtungen und Maschinen der Nahrungs- und Getränkeindustrie wie Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen und Instrumente; Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen; Apparate für die Wärme- und Kältetechnik. Auflöten von Schnellarbeitsplättchen im Werkzeugbau.

Zum Hartlöten von Gas-Installation aus Kupferrohren gemäß **DVGW-Arbeitsblatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen

und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), HF-Induktion, Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1000	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF
Stähle		+	+	+	+
CrNi-Stähle	+	+	+	+	+
Ni-Werkstoffe	+				+
Cu-Werkstoffe		+	+	+	+
Temperguß		+	+	+	+
Induktionslöten			+		
kurze Erwärmung	+			+	
lange Erwärmung		+			+

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1666: blanker Zusatzstab
Castolin 1666 Si: erhöhter Si-Gehalt

Castolin 1666 XFC: flexibler flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1666	Ø 1,0 x 500	282	1,0/2,5
1666	Ø 1,5 x 500	125	1,0
1666	Ø 2,0 x 500	72	1,0/5,0
1666 Si	Ø 1,5 x 500	125	5,0
1666 Si	Ø 2,0 x 500	72	5,0
1666 XFC	Ø 1,5 x 500	88	0,5/1,0/2,5
1666 XFC	Ø 2,0 x 500	49	0,5/1,0/2,5

^{*)} wenn flußmittelumhüllt/flußmittelhaltig





Castolin 1666 PA

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Bindemittel-Suspension aus hochsilberhaltigem, feinkörnigen Hartlotpulver mit Flußmittelanteilen in einem optimalen Mischungsverhältnis. Die Paste ist für manuelle und mechanisierte Verarbeitung bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Dünnflüssiges Lot mit niedriger Arbeitstemperatur. Wenig Verzug und geringe Öxidation der zu lötenden Teile. Dichte, feine und saubere Nähte. Paste und Flußmittelrückstände sind wasserlöslich.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044 DIN 8513		~AG 104 L-Ag45Sn
Flußmittelanteil	EN 1045 DIN 8511		FH 10 F-SH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)	[°C]:	640 - 680
Arbeitstemperatu	r	[°C]:	670
Dichte (Paste)	[g	/cm ³]:	ca. 2,6
Dichte (Lotanteil)	[g,	/cm ³]:	ca. 9,2
Korngröße (Lotar	nteil)	[µm]:	< 70

Anwendungen

Für Verbindungen von Eisen- und Kupferwerkstoffen sowie nichtrostenden Stählen, Hartmetallen, Nickel und Nickellegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Behälter, Apparate und Einrichtungen für die Nahrungsmittelindustrie, chirurgische und optische Instrumente, Silberkontakte, Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen aus nichtrostendem Stahl, Apparate für Wärme- und Kühltechnik, Feinmechanik, Brillenfabrikation, Modeschmuck, Kunstgegenstände.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die gut durchgemischte Lotpaste ist von Hand bzw. mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite von 0,05 bis ca. 0,1 mm während des Lötens zu gewährleisten. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen.

Löten mit dem Autogenbrenner

Flamme neutral oder mit leichtem Acetylenüberschuß einstellen. Bindemittel abbrennen bzw. ausdampfen lassen. Lötstelle indirekt mit Flamme erwärmen, bis das Lot ausfließt. Nicht überhitzen.

Löten im Ofen

Das inerte Bindemittel bei einer Temperatur von ca. 150 °C aus der Lotpaste ausdampfen lassen (mittels Warmluft, Infrarotlampe, Ofen). Beim anschließenden Löten - vor allem bei massiven Werkstücken - ist der Einsatz eines Schutzgasoder Durchlaufofens von Vorteil. Die Arbeitstemperatur im Ofen sollte mindestens 720 °C betragen.

Andere Verfahren wie z. B. Induktions- oder Widerstandslöten können ebenfalls eingesetzt werden.

Lieferform

Castolin 1666 PA: Hartlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Dose]
1666 PA 0008	0,08 (Spritze)
1666 PA 0025	0.25



Castolin 1703

für Hartmetalle, Wolfram und Molybdän

Eigenschaften

Cadmiumfreies Silberlot mit benetzungsfördernden Legierungselementen, daher auch für Hartmetalle und schwer benetzbare Werkstoffe sehr gut geeignet. Für hochfeste und zähe Spaltverbindungen.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044 DIN 8513		AG 502 L-Ag49
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)	[°C]:	625 – 705
Arbeitstemperatu	ır	[°C]:	690
Dichte	[g	/cm ³]:	8,9

Anwendungen

Zum Spaltlöten, z. B.:

Stähle (Baustähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, nichtrostende Stähle), Kupfer und Kupferlegierungen, Hartmetall auf Stahl sowie Wolfram, Tantal- und Molybdän-Werkstoffe.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Hartmetallwerkzeuge, Drehmeißel, Hobelstähle, Gesteinsbohrer und elektrische Kontakte.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen: neutral bis leicht reduzierend), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1802 PF	181 PF	1703 PF
Stähle	+	+	+
Hochleg. CrNi-Stähle	+	(+)	
Cu-Werkstoffe	+	+	+
Hartmetall	+	+	+
Mo-Werkstoffe		+	+
W-Werkstoffe		+	+

Lieferform

Castolin 1703: blanker Zusatzstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1703	Ø 1,0 x 500	286	1,0/5,0
1703	Ø 1,5 x 500	125	1,0/5,0
1703	Ø 2,0 x 500	71	1,0

Weitere Lieferformen und Abmessungen auf Anfrage, insbesondere Lotfolien.



Castolin 1800

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Dünnflüssig. Sehr gutes Durchfließen. Ausgezeichnete Fließ-, Benetzungs- und Kapillareigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit. Für zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Farbähnlich mit nichtrostenden Stählen. Zulässige Betriebstemperaturen von -200 °C bis 200 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: AG 102 DIN 8513: L-Ag55Sn

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 620 – 660 Arbeitstemperatur [°C]: 650 Dichte [g/cm³]: 9,4

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung von z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Einrichtungen und Maschinen der Nahrungs- und Getränkeindustrie wie Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen und Instrumente; Apparate für die Wärme- und Kältetechnik

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Flußmittel als Paste benutzen. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durch-gängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), HF-Induktion, Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1000	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF
Stähle		+	+	+	+
CrNi-Stähle	+	+	+	+	+
Ni-Werkstoffe	+				+
Cu-Werkstoffe		+	+	+	+
Temperguß		+	+	+	+
Induktionslöten			+		
Kurze Erwärmung	+			+	
Lange Erwärmung		+			+

Lieferform

Castolin 1800: blanker Zusatzstab
Castolin 1800 T: Lotdraht auf Spulen

Artikel- Nr.			Verpackung [kg/Karton]
1800	Ø 1,0 x 500	263	0,5/1,0
1800	Ø 1,5 x 500	119	0,5/1,0/2,5/5,0
1800	Ø 2,0 x 500	68	1,0/5,0
1800 T	Ø 0,5 (endlos)	Spule	1,0
1800 T	Ø 1,0 (endlos)	Spule	1,0

Dosierfähige Hartlotpaste



Castolin 1800 PA

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Bindemittel-Suspension aus hochsilberhaltigem, feinkörnigen Hartlotpulver mit Flußmittelanteilen in einem optimalen Mischungsverhältnis. Die Paste ist für manuelle und mechanisierte Verarbeitung bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Dünnflüssiges Lot mit niedriger Arbeitstemperatur. Wenig Verzug und geringe Oxidation der zu lötenden Teile. Dichte, feine und saubere Nähte. Paste und Flußmittelrückstände sind wasserlöslich.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:	~AG 102 L-Ag55Sn
Flußmittelanteil)	EN 1045: DIN 8511:	FH 10 F-SH1
Schmelzintervall ((Sol./Liq.) [°C]:	620 – 660
Arbeitstemperatur	r [°C]:	650
Dichte (Paste)	[g/cm ³]:	ca. 2,7
Dichte (Lotanteil)	[g/cm ³]:	ca. 9,4
Korngröße (Lotan	teil) [um]:	< 70

Anwendungen

Für Verbindungen von Eisen- und Kupferwerkstoffen sowie nichtrostenden Stählen, Hartmetallen, Nickel und Nickellegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Behälter, Apparate und Einrichtungen für die Nahrungsmittelindustrie, chirurgische und optische Instrumente, Silberkontakte, Bronze- und Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen, Verkleidungen aus nichtrostendem Stahl, Apparate für Wärme- und Kühltechnik, Feinmechanik, Brillenfabrikation, Modeschmuck, Kunstgegenstände.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die gut durchgemischte Lotpaste ist von Hand bzw. mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite von 0,05 bis ca. 0,1 mm während des Lötens zu gewährleisten. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen.

Löten mit dem Autogenbrenner

Flamme neutral oder mit leichtem Acetylenüberschuß einstellen. Bindemittel abbrennen bzw. ausdampfen lassen. Lötstelle indirekt mit Flamme erwärmen, bis das Lot ausfließt. Nicht überhitzen.

Löten im Ofen

Das inerte Bindemittel bei einer Temperatur von ca. 150 °C aus der Lotpaste ausdampfen lassen (mittels Warmluft, Infrarotlampe, Ofen). Beim anschließenden Löten - vor allem bei massiven Werkstücken - ist der Einsatz eines Schutzgasoder Durchlaufofens von Vorteil. Die Arbeitstemperatur im Ofen sollte mindestens 660 °C betragen.

Andere Verfahren wie z. B. Induktions- oder Widerstandslöten können ebenfalls eingesetzt werden.

Lieferform

Castolin 1800 PA: Hartlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Dose]
1800 PA 0008	0,08 (Spritze)
1800 PA 0025	0,25



Cadmiumfreie Silberlotfolie

Castolin 8270

für Hartmetallkörper

Eigenschaften

Dreischichthartlotfolie mit dehnungsausgleichender Zwischenschicht aus Kupfer, die das unterschiedliche Schrumpfungsverhalten der Fügeteile ausgleicht. Cadmiumfreies Silberlot mit benetzungsfördernden Legierungselementen. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften, selbst auf schwer benetzbaren Werkstoffen. Für hochfeste, sehr zähe Lötverbindungen.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ AG 502 (Cu) DIN 8513: ~ L-Ag49 (Cu)

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 670 – 690
Arbeitstemperatur [°C]: 690
Dichte [ɑ/cm³]: 9.0

Anwendungen

Zum Löten, z. B.:

Hartmetall, Wolfram- und Molybdän-Werkstoffe auf Stählen (Baustähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, nichtrostende Stähle), Kupfer und Kupferlegierungen.

Besonders geeignet zum Löten von großen Hartmetallkörpern ab 10 mm Kantenlänge auf massive Trägerwerkstoffe.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Hartmetallwerkzeuge, Drehmeißel, Hobelstähle, Gesteinsbohrer und elektrische Kontakte.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1802 PF	181 PF	1703 PF
Stähle	+	+	
Hochleg. CrNi-Stähle			+
Cu-Werkstoffe	+	+	+
Hartmetall	+	+	+
Mo-Werkstoffe		+	+
W-Werkstoffe		+	+

Lieferform

Castolin 8270: Lotfolie

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Rolle]
8270 03 0700	0,2 x 70,0	1,0
8270 03 0700	0,3 x 70,0	1,0
8270 04 0700	0,4 x 70,0	1,0
8270 08 0700	0,8 x 70,0	1,0

Cadmiumfreie Silberlotpaste



CastoSil S (90018 S)

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffen

Eigenschaften

Cadmiumfreie, gebrauchsfertige Silberlotpaste mit niedriger Arbeitstemperatur. Ausgezeichnete Benetzungs- und Kapillareigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit. Für zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Farbähnlich mit nichtrostenden Stählen.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: AG 102 DIN 8513: ~ L-Ag55Sn

Flußmittelanteil EN1045: FH 10

DIN 8511: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 620 – 660 Arbeitstemperatur [°C]: 650

Dichte [g/cm³]: 9,4

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nikkellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Behälter, Apparaturen, Einrichtungen und Maschinen der Nahrungsmittelindustrie; Silberkontakte, chirurgische und optische Instrumente, Bronzeund Messingarmaturen, Rohrleitungen, Stutzen Verkleidungen aus nichtrostenden Stählen, Apparate für die Wärme- und Kältetechnik. Hartmetallwerkzeuge und Modeschmuck.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Vor Gebrauch gut mischen. Bei Bedarf Lotpaste mit sauberem, kalkfreien Wasser im gesonderten Glasgefäß anfeuchten. Lotflächen mit Lotpaste bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Im allgemeinen nicht erforderlich.

Lieferform

CastoSil S: Lotpaste

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Karton]
90018 S 0017	0,175





Castolin 810

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Dünnflüssiges, cadmiumhaltiges Silberlot. Gute Fließ- und Benetzungseigenschaften. Niedrige Arbeitstemperatur. Gute Kapillareigenschaften. Hochfeste Verbindungen bei guter Zähigkeit. Betriebstemperaturen von ca. -200 °C bis 150 °C.

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmung.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar DIN 8513: L-Ag34Cd

Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 10 DIN 8511: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 610 - 680

Arbeitstemperatur [°C]: 640 Dichte [g/cm³]: 9,1

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen (CuSn-, CuZn- und CuAl-Legierungen) sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind: Armaturen, Metallwaren, elektrische Instrumente, Bestückung von Werkzeugen mit Hartmetallplättchen, Stahlmöbel, Apparatebau, Apparate für die Wärme- und Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Flußmittel

Castolin	1802	1802 N	1802 PF	Albro 90029
Stähle	+	+		
CrNi-Stähle		+	+	
Ni-Werkstoffe			+	
Cu-Werkstoffe		+	+	+
Hartmetall			+	

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 810: blanker Zusatzstab
Castolin 810 NF: Lotstab mit dünner
Flußmittelumhüllung

Castolin 810 XFC: flexibler flußmittelumhüllter

Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
810	Ø 2,0 x 500	69	1,0
810 NF	Ø 1,5 x 500	92	1,0
810 NF	Ø 2,0 x 500	56	1,0
810 XFC	Ø 1,5 x 500	83	0,5/1,0
810 XFC	Ø 2,0 x 500	48	1,0/5,0



Castolin 1030

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumhaltiges Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Gute Fließ- und Benetzungseigenschaften. Gute Kapillareigenschaften. Hochfeste Verbindungen bei guter Zähigkeit. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar DIN 8513: ~L-Ag34Cd Flußmittelanteil*) EN 1045: FH 10

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 630 - 730

DIN 8511:

F-SH1

Arbeitstemperatur [°C]: 710 Dichte [g/cm³]: 9,0

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Armaturen, Metallwaren, Kühlschrankfabrikation, elektrische Instrumente, Bestückung von Werkzeugen mit Hartmetallplättchen, Gasbrenner für Zentralheizungen, Stahlmöbel, Apparatebau, Apparate für die Wärme- und Kältetechnik und Musikinstrumente.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral bis leicht reduzierend), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1802	1802 PF	Albro 90029
Stähle	+	+	
Ni-Werkstoffe	+	+	
Cu-Werkstoffe	+	+	+
Temperguß	+	+	
Hartmetall		+	

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1030 XFC: flexibler flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1030 XFC	Ø 1,5 x 500	87	1,0
1030 XFC	Ø 2,0 x 500	49	1,0/2,5



Castolin 1802

für Eisen-, Kupfer-, Nickelwerkstoffe und Hartmetalle

Eigenschaften

Cadmiumhaltiges Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Sehr enges Schmelzintervall. Ausgezeichnete Fließeigenschaften. Sehr gute Benetzung. Zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: ~ AG 304 DIN 8513: ~ L-Aq40Cd

Flußmittelanteil EN 1045: FH 10 DIN 8511: F-SH1

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 595 – 630 Arbeitstemperatur [°C]: 610

Dichte [g/cm³]: 9,3

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer, Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Apparate aus nichtrostendem Stahl und Messing, Absperr- und Regelarmaturen sowie Manometer der Armaturenfabrikation, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Kompressoren und Rohrleitungen der Kältetechnik, Silber- und Sinterkontakte auf Kupferwerkstoffen, Klemmverbindungen an Kabeln, Rotoren und eingekapselte Heizwiderstände der Elektroindustrie, Sägeblätter und Hartmetallwerkzeuge im Maschinenbau, Messerfabrikation, feinmechanische Komponenten in der Uhrenindustrie, Feuerzeuge, Leuchter, Gegenstände des Kunstgewerbes.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

1802	1802 HF	1802 N	1802 PF	Albro 90029
+	+	+	+	
+	+	+	+	
			+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
	+			
	+ + +	+ + + +	HF N + + + + + +	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1802 F: flußmittelumhüllter Lotstab
Castolin 1802 XFC: flexibler flußmittelumhüllter
Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1802 F	Ø 1,5 x 500	88	0,5/1,0/2,5
1802 F	Ø 2,0 x 500	49	0,5/1,0/2,5
1802 XFC	Ø 1,5 x 500	88	0,5/1,0/2,5
1802 XFC	Ø 2,0 x 500	49	2,5
1802 XFC	Ø 3,0 x 500	21	1,0



Castolin 1802 D

für Eisen-, Kupfer-, Nickelwerkstoffe und Hartmetalle

Eigenschaften

Cadmiumhaltiges Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Sehr enges Schmelzintervall. Ausgezeichnete Fließeigenschaften. Sehr gute Benetzung. Zähe Verbindungen mit hoher Festigkeit. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: AG 304

DIN 8513: L-Ag40Cd Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 595 – 630

Arbeitstemperatur [°Cl: 610

Dichte [g/cm³]: 9,3

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Apparate aus nichtrostendem Stahl und Messing, Absperr- und Regelarmaturen sowie Manometer der Armaturenfabrikation, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Kompressoren und Rohrleitungen der Kältetechnik, Silber- und Sinterkontakte auf Kupferwerkstoffen, Klemmverbindungen an Kabeln, Rotoren und eingekapselte Heizwiderstände der Elektroindustrie, Sägeblätter und Hartmetallwerkzeuge im Maschinenbau, Messerfabrikation, feinmechanische Komponenten in der Uhrenindustrie, Feuerzeuge, Leuchter, Gegenstände des Kunstgewerbes.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; neutral), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF	Albro 90029
Stähle	+	+	+	+	
CrNi-Stähle	+	+	+	+	
Ni-Werkstoffe				+	+
Cu-Werkstoffe	+	+	+	+	+
Temperguß	+	+	+	+	+
Induktionslöten		+			

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1802 D: blanker Zusatzstab

Castolin 1802 L: Lotfolie

Castolin 1802 T: Lotdraht auf Spule

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1802 D	Ø 1,0 x 500	278	0,5/1,0/5,0
1802 D	Ø 1,5 x 500	120	0,5/1,0/5,0
1802 D	Ø 2,0 x 500	68	1,0/5,0
1802 D	Ø 3,0 x 500	30	1,0/5,0
1802 T	Ø 0,5 (endlos)	Spule	1,0
1802 T	Ø 1,0 (endlos)	Spule	1,0





Castolin 1802 PA

für Eisen-, Kupfer- und Nickelwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Bindemittel-Suspension aus hochsilberhaltigem, feinkörnigen Hartotpulver mit Flußmittelanteilen in einem optimalen Mischungsverhältnis. Die Paste ist für manuelle und mechanisierte Verarbeitung bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Sehr dünnflüssiges Lot mit niedriger Arbeitstemperatur. Wenig Verzug und geringe Oxidation der zu lötenden Teile. Dichte, feine und saubere Nähte. Paste und Flußmittelrückstände sind wasserlöslich.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044 DIN 8513		AG 304 L-Ag40Cd
Flußmittelanteil	EN 1045 DIN 8511		FH 10 F-SH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)	[°C]:	595 – 630
Arbeitstemperatu	ır	[°C]:	610
Dichte (Paste)	[g	/cm ³]:	ca. 2,5
Dichte (Lotanteil)	[g	/cm ³]:	ca. 9,3
Korngröße (Lotar	nteil)	[µm]:	< 70

Anwendungen

Für Verbindungen von Eisen- und Kupferwerkstoffen sowie nichtrostenden Stählen, Hartmetallen, Nickel und Nickellegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Apparatebau, Klimaeinrichtungen, Werkzeugherstellung, Feinmechanik, Elektrotechnik, Meßinstrumente, Manometer, elektrische Kontakte, Rotoren von Elektromotoren, Leitungen, Heizwiderstände, Musikinstrumente, Kunstgegenstände, usw.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die gut durchgemischte Lotpaste ist von Hand bzw. mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite von 0,05 bis ca. 0,1 mm während des Lötens zu gewährleisten. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen.

Löten mit dem Autogenbrenner

Flamme neutral oder mit leichtem Acetylenüberschuß einstellen. Bindemittel abbrennen bzw. ausdampfen lassen. Lötstelle indirekt mit Flamme erwärmen, bis das Lot ausfließt. Nicht überhitzen.

Löten im Ofen

Das inerte Bindemittel bei einer Temperatur von ca. 150 °C aus der Lotpaste ausdampfen lassen (mittels Warmluft, Infrarotlampe, Ofen). Beim anschließenden Löten - vor allem bei massiven Werkstücken - ist der Einsatz eines Schutzgasoder Durchlaufofens von Vorteil. Die Arbeitstemperatur im Ofen sollte mindestens 660 °C betragen.

Andere Verfahren wie z.B. Induktions- oder Widerstandslöten können ebenfalls eingesetzt werden.

Lieferform

Castolin 1802 PA: Hartlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Dose]
1802 PA 0025	0,25



Castolin 1810

für Kupfer- und Eisenwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumhaltiges Silberlot mit niedriger Arbeitstemperatur. Gute Fließ- und Benetzungseigenschaften. Hochfeste Verbindungen mit guter Dehnung. Betriebstemperaturen von ca. - 200 °C bis 150 °C.

Technische Daten

Hartlot	EN 1044: DIN 8513:		~ AG 306 L-Ag30Cd
Flußmittelanteil	EN 1045: DIN 8511:		FH 10 F-SH1
Schmelzintervall	(Sol./Liq.)	[°C]:	600 - 690
Arbeitstemperatu	ır	[°C]:	680
Dichte	[g	/cm ³]:	9,2

Anwendungen

Zum Spaltlöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- und Nitrierstähle), legierte Stähle (Werkzeugstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Nickel, Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen (CuSn-, CuZn- und CuAl-Legierungen) sowie Temperguß (GTW).

Typische Anwendungsbeispiele sind: Armaturen, Metallwaren, elektrische Instrumente, Bestückung von Werkzeugen mit Hartmetallplättchen, Stahlmöbel, Apparatebau, Apparate für die Wärme- und Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen: neutral bis leicht reduzierend), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	1802	1802 HF	1802 N	1802 PF	Albro 90029
Stähle	+	+	+	+	
CrNi-Stähle	+	+	+	+	
Ni-Werkstoffe				+	+
Cu-Werkstoffe				+	+
Temperguß	+	+	+	+	+
Induktionslöten		+			

Für flußmittelumhüllte/flußmittelhaltige Lotstäbe wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 1810 F: flußmittelumhüllter Lotstab

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
1810 F	Ø 1,5 x 500	88	1,0/2,5
1810 F	Ø 2,0 x 500	50	1,0

Hochtemperaturlote





Castolin PN 38711

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: NI 1A1 DIN 8513: L- Ni1a

ISO 3677: B-Ni74CrFeSiB-980/1070 AWS A5.8: BNi-1a

AMS: 4776-A

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 977 – 1075 Optimaler Lötbereich [°C]: 1060 – 1200 Empfohlene Löttemperatur [°C]: ca. 1100

Empfohlene Spaltbreite [mm]: 0.03 – 0.10

Anwendungen

Für thermisch und dynamisch hochbelastete Verbindungen. Hochfeste, hitze- und oxidationsbeständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickelund Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Turbinenschaufeln, Bauteile im heißen Bereich von Strahltriebwerken, Flugzeugbau, Raumfahrt, Nukleartechnik, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizelemente, Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: < 0.7 Pa (5 x 10^{-4} Torr). Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff,

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff, Argon, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtickeit sein.

von Feuchtigkeit sein. Empfohlene Schutzgasreinheit: Wasserstoff (Taupunkt): - 51 °C, Argon (Taupunkt): - 63 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38711 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

Castolin PN 38711: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Behälter]
38711 PN 0100	1,0



Castolin PN 38712

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten

NI 102	EN 1044:	Hartlot
L-Ni2	DIN 8513:	
B-Ni82CrSiBFe-970/1000	ISO 3677:	

AWS A5.8: BNi-2

AMS: 4777-A
Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 970 – 1000
Optimaler Lötbereich [°C]: 1010 – 1180
Empfohlene Löttemperatur [°C]: ca. 1070

Empfohlene Spaltbreite [mm]: 0.03 – 0.10

Anwendungen

Für thermisch und dynamisch hochbelastete Verbindungen. Hochfeste, hitze- und oxidationsbeständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickelund Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Turbinenschaufeln, Bauteile im heißen Bereich von Strahltriebwerken, Flugzeugbau, Raumfahrt, Nukleartechnik, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizelemente, Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: < 0,15 Pa (1 x 10⁻³ Torr). Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff,

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff, Argon, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtigkeit sein.

von Feuchtigkeit sein. Empfohlene Schutzgasreinheit: Wasserstoff (Taupunkt): - 51 °C, Argon (Taupunkt): - 63 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38712 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

Castolin PN 38712: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Behälter]
38712 PN 0100	1,0



Castolin PN 38714

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten

Hartlot

ISO 3677:	B-Ni95SiB-980/1070
AWS A5.8:	BNi-4
AMS:	4779-A
Schmelzintervall (Sol./Liq	.) [°C]: 982 – 1066
Optimaler Lötbereich [°C]	1010 – 1180

FN 1044:

DIN 8513:

Empfohlene Löttemperatur [°C]:

Empfohlene Spaltbreite [mm]:

Anwendungen

Für thermisch und dynamisch hochbelastete Verbindungen. Hochfeste, hitze- und oxidationsbeständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickelund Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Turbinenschaufeln, Bauteile im heißen Bereich von Strahltriebwerken, Flugzeugbau, Raumfahrt, Nukleartechnik, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizelemente, Kältetechnik.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechen fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: < 0,15 Pa (1 x 10⁻³ Torr).
Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff,

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff, Argon, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtinkeit sein

von Feuchtigkeit sein. Empfohlene Schutzgasreinheit: Wasserstoff (Taupunkt): - 51 °C, Argon (Taupunkt): - 63 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38714 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

NI 104

I-Ni4

ca. 1110

0.05 - 0.15

Castolin PN 38714: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Behälter]
38714 PN 0100	1,0



Castolin PN 38717

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Ausgezeichnete Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten

EN 1044: Hartlot NI 107 DIN 8513: I -Ni7 B-Ni76CrP-890 ISO 3677: AWS A5.8: BNi-7 Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 888 Optimaler Lötbereich [°C]: 930 - 1090Empfohlene Löttemperatur [°C]: ca. 1040 Empfohlene Spaltbreite [mm]: < 0.05

Anwendungen

Für thermisch belastete Verbindungen. Hochfeste, vakuumdichte hitze- und oxidationsbeständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Dünnwandige Rohre, Wabenstrukturen, Teile für die Nukleartechnik, Flugzeugbau, Raumfahrt, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizele-

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixeren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: 0,15 Pa (1 x 10⁻³ Torr).

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Trockener Wasserstoff, Argon, Stickstoff, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtigkeit sein.

Empfohlene Schutzgasreinheit:

Gespaltenes Ammoniak (Taupunkt): - 45 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38717 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

Castolin PN 38717: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Dose]
38717 PN 0100	1,0



Castolin PN 38750

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten Hartlot EN 1044:

ISO 3677: B-Ni75CrPFeSiB-870/1000
Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 870 – 1000
Optimaler Lötbereich [°C]: 980 – 1130
Empfohlene Löttemperatur [°C]: ca. 1050
Empfohlene Spaltbreite [mm]: 0.02 – 0.10

nicht einstufbar

Anwendungen

Für thermisch belastete Verbindungen. Hochfeste, vakuumdichte, hitze- und oxidations-beständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Dünnwandige Rohre, Wabenstrukturen, Teile für die Nukleartechnik (borfreie Legierung), Flugzeugbau, Raumfahrt, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizelemente, Stecker, Sensoren, Schmuckwaren, Uhrengehäuse.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixieren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: 0,15 Pa (1 x 10⁻³ Torr).

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff, Argon, Stickstoff, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtigkeit sein.

Empfohlene Schutzgasreinheit:

Gespaltenes Ammoniak (Taupunkt): - 45 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38750 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

Castolin PN 38750: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Behälter]	
38750 PN 0100	1,0	



Castolin PN 38777

für Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige, flußmittelfreie Lotpaste aus feinkörnig verdüstem Ni-Basis-Lotpulver mit organischem Bindemittel in einem optimalen Mischungsverhältnis. Das inerte Bindemittel verdampft vollständig noch vor dem Ausfließen des Lotes und hinterläßt keine Verbrennungsrückstände. Die Paste ist für mechanisierte Verarbeitung unter Schutzgas oder unter Vakuum bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für die Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Nicht benötigte Paste kann mit Wasser abgewaschen werden. Sehr gute Fließeigenschaften, optimale Benetzung und Spaltüberbrückung.

Technische Daten

Hartlot EN 1044: nicht einstufbar ISO 3677: B-Ni70CrPCu-890/980 Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 890 – 980 Optimaler Lötbereich [°C]: 1030 – 1100 Empfohlene Löttemperatur [°C]: ca. 1040 Empfohlene Spaltbreite [mm]: < 0.05

Anwendungen

Für thermisch belastete Verbindungen. Hochfeste, vakuumdichte, hitze- und oxidationsbeständige Lötverbindungen an Eisen-, Nickel- und Kobaltwerkstoffen sowie an nichtrostenden Stählen, Nickel und Sonderlegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Dünnwandige Rohre, Wabenstrukturen, Teile für die Nukleartechnik (borfreie Legierung), Flugzeugbau, Raumfahrt, Wärmetauscher, Kühler, chirurgische und optische Instrumente, medizinische Geräte, Heizelemente, Stecker, Sensoren, Schmuckwaren, Uhrengehäuse.

Verarbeitungshinweise

Verbindungszone blank machen, Kanten ggf. entgraten und abrunden/fasen. Die Lotpaste ist mit einer Dosiereinrichtung auf die Lötstelle aufzubringen. Kleinere Werkstücke entsprechend fixeren, um die empfohlene Lötspaltbreite während des Lötens zu gewährleisten. Paste ist vor Gebrauch gleichmäßig anzurühren.

Löten im Ofen

Empfohlener Partialdruck beim Vakuumlöten: 0,15 Pa (1 x 10⁻³ Torr).

Die Schutzgasatmosphäre (z. B.: Wasserstoff, Argon, gespaltener Ammoniak bzw. Mischungen von Stickstoff mit Wasserstoff) soll möglichst frei von Feuchtigkeit sein.

Empfohlene Schutzgasreinheit:

Gespaltenes Ammoniak (Taupunkt): - 45 °C.

Die detaillierten Hinweise des Ofenherstellers zum Lötbetrieb sind zu beachten.

Verpackung und Lagerung

PN 38777 wird in versiegelten Kunststoffbehältern geliefert. Original verpackte Paste ist an einem trockenen und kühlen Ort zu lagern. Die Lagerzeit ungeöffneter Originalbehälter beträgt max. 1 Jahr.

Lieferform

Castolin PN 38777: Hochtemperaturlotpaste

Artikel- Nr.	Verpackung [kg/Behälter]	
38777 PN 0100	1,0	





AluTin 51

für Aluminium, Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumhaltiges Weichlot auf Blei-Zinn-Basis. Dichte, saubere Nähte. Gute Benetzungs- und Fließeigenschaften.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: nicht einstufbar

DIN 1707: SnPbCd-Legierung

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 160 – 240

Dichte [g/cm³]: 9,6

Anwendungen

Zum Weichlöten, z. B.:

Aluminiumlegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen (Messing), un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostender CrNi-Stahl) und Blei.

Typische Anwendungsbeispile sind: Bauteile elektrischer Schaltungen, Zierleisten, Fassungen, Schwimmer und Kühlanlagen.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen; weich, leicht reduzierend), Flammlöten (Propan/Butan), Ofen (mit und ohne Schutzgas), Widerstandserwärmund.

Flußmittel

Castolin	AluTin 51 L
Al-Werkstoffe	+
Stähle	+
Cu-Werkstoffe	+
Blei	+

Lieferform

AluTin 51: Lotdraht auf Spulen

Artikel- Nr.	~	Verpackung [kg/Spule]
51	2,	,5 1,0
51	3	3,2 1,0



Castolin 157

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Weichlot auf Zinn-Silber-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie und Medizintechnik, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Hochfeste, korrosionsbeständige Lötverbindungen. Kältebeständig bis - 200 °C.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: S-Sn96Ag4 DIN 1707: L-SnAq5

Flußmittelanteil*) EN 29454: 1.1.2. DIN 8511: F-SW26

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 221
Dichte [q/cm³]: 7.3

*) flußmittelgefüllter Lotdraht (157 BN)

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Kupfer und Kupferlegierungen (Gleitlagerwerkstoffe), Nickel und Nickellegierungen, Edelmetalle, Blei und Zink.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Nichtrostende Rohrleitungsanschlüsse, Spülbekken, Abdeckungen, Siebe, Gefäße und Haushaltsgeräte, Kupferrohrinstallationen (Warmwasser und Heizung), Kabel, Bleirohrabläufe, Schwimmer, Filter, Metallwaren, Armaturen, elektrotechnische Komponenten, chirurgische und optische Instrumente.

Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Abmessungen bis Ø 28 x 1,5 mm gemäß **DVGW-Arbeitsblatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel). Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	157 A	157 N	197 C	21640 A
Stähle (kleine Maße)		+		
Stähle (große Maße)	+			
CrNi-Stähle		+		
Ni-Werkstoffe	+			
Cu-Werkstoffe			+	+
Wasserinstallation				+

Für flußmittelgefüllte Lotdrähte wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 157: blanker Zusatzstab

Castolin 157 BN: Lotdraht mit Flußmittelseele

(1.1.2. EN 29454)

Castolin 157 T: Lotdraht auf Spulen

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [St./kg]	Verpackung [kg/Karton]
157	Ø 1,5 x 500	150	1,0/2,5
157	Ø 2,0 x 500	85	2,5
157	Ø 3,0 x 500	38	2,5
157 BN	Ø 1,5 (endlos)	Spule	0,5
157 T	Ø 1,0 (endlos)	Spule	1,0
157 T	Ø 1,5 (endlos)	Spule	1,0
157 T	Ø 2,0 (endlos)	Spule	1,0



Dosierfähige Weichlotpaste

Castolin 157 PA

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, dosierfähige Bindemittel-Suspension aus feinkörnigem Weichlotpulver auf Zinn-Silber-Basis mit Flußmittelanteilen in einem optimalen Mischungsverhältnis. Die Paste ist für manuelle und mechanisierte Verarbeitung bestimmt. Aufgrund der genau definierten Viskosität sowie homogenen Konsistenz eignet sie sich ganz besonders für Serienproduktion mit automatisierten Dosiereinrichtungen. Ausgezeichnete Benetzungs- und Fließeigenschaften. Geeignet für die Lebensmittelindustrie und Medizintechnik, da frei von Cadmium, Blei, Zink und Antimon Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Hochfeste Lötverbindungen. Kältebeständig bis - 200 °C.

Technische Daten

	N 29453: NN1707:	S-Sn96Ag4 ~ L-SnAg5
	N 29454: IN 8511:	3.1.1. F-SW12
Solidus/Liquidus	[° C]:	221
Zugfestigkeit (an Ms 58)	[MPa]:	bis 92
Dichte (Lotanteil)	[g/cm ³]:	ca. 7,3
Korngröße (Lotanteil)	[µm]:	< 70 µm

Anwendungen

Zum Spaltlöten und Verzinnen, auch in Serienfertigung, z. B.: un- und niedriglegierte Stähle, hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nikkellegierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: elektrotechnische Komponenten, chirurgische und optische Instrumente, Kältetechnik, Armaturen, nichtrostende Rohrleitungsanschlüsse, Spülbekken, Abdeckungen, Siebe, Gefäße und Haushaltsgeräte, Kabel, Schwimmer, Filter.

Verarbeitungshinweise

Die Paste vor Gebrauch umrühren. Behälter nach Entnahme der Paste dicht verschließen. Lötflächen säubern. Kanten abrunden. Lötflächen mit Paste bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelrückstände mit warmem Wasser entfernen (siehe auch Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lötlampe, Kolbenlöten, Lotbadlöten, HF-Induktion und Widerstandserwärmung.

Lieferform

Castolin 157 PA: Weichlotpaste

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Dose]
157 PA 0050	0,5
157 PA 0100	1,0



Castolin 1827

für Aluminium. Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Silberhaltiges Weichlot auf Cadmium-Zink-Basis. Enges Schmelzintervall. Ausgezeichnete Benetzungs- und Fließeigenschaften. Dichte, saubere Nähte. Kältebeständig bis -200 °C.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: nicht einstufbar DIN 1707: L-CdZnAg2

Schmelzintervall (Sol./Liq.)[°C]: 270 - 280Dichte 8,5 [q/cm³]:

Zugfestigkeit: 150 - 180 $[N/mm^2]$:

Anwendungen

Zum Weichlöten, z. B.:

Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen (Messing), un-, niedriglegierte und nichtrostende Stähle, und Verbindungen von Aluminium mit Kupfer, Kupferlegierungen und Stählen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Bauteile elektrischer Schaltungen, elektrotechnische Komponenten, Kabel, Rohrleitungen, Filter, Zierleisten, Fassungen und Schwimmer. Kühlanlagen, Metallwaren, Armaturen,

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Lotstabspitze erwärmen und in das Flußmittel tauchen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen, Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lötkolben, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	51	157	21640A
Aluminium Cu / Cu-Werkstoffe Stähle	+++++	(+)	(+)

Lieferform

Castolin 1827: blanker Zusatzstab

Artikel-	Abmessung	Gewicht	Verpackung
Nr.	[mm]	[St./kg]	[kg/Karton]
1827	Ø 2,0 x 500	77	



Castolin 5423

für Kupfer und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies, Weichlot auf Zinn-Kupfer-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Geeignet für die Lebensmittelindustrie, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Hochfeste Lötverbindungen.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: S-Sn97Cu3

DIN 1707: L-SnCu3

Flußmittelanteil *) EN 29454: 3.1.1.C DIN 8511: F-SW21

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 230 - 250 Dichte (Lot) [g/cm³]: 7,3

*) Weichlotpaste 5423 SP

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Kupfer (SF-Cu), Messing (CuZn-Legierungen), Tombak (Zn-arme Messingwerkstoffe), Bronze (CuSn-Legierungen), Rotguß (CuZnSnPb-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) und Kupfer-Nickel-Legierungen.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Kupferrohtinstallation, Meß- und Regelarmaturen, Apparate, Heiz- und Kühlschlangen, Rohrleitungen, Behälter, Schwimmer, Siebe und Filter.

Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Abmessungen bis Ø 28 x 1,5 mm gemäß **DVGW-Arbeits-blatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel). Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	157	157		AluTin	21640
		Α	С	51	A
Stähle (kleine Maße)	+				
Stähle (große Maße)		+			
Ni-Werkstoffe	+				
Cu-Werkstoffe			+	+	+
Cu-Kabel			+		+
Temperguß		+			
Blei				+	
Wasserinstallation					+
	ı	1	ı	1	1

Für die Weichlotpaste 5423 SP wird beim Löten an Kupfer im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 5423 BC: Lotdraht auf Spulen Castolin 5423 SP: Weichlotpaste

Artikel-Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Spule/Dose]
5423 BC	Ø 2,0 (endlos)	0,25
5423 BC	Ø 3,0 (endlos)	0,25
5423 SP	_	0,25



Castolin 5427

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies Weichlot auf Zinn-Silber-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Geeignet für die Lebensmittelindustrie und Medizintechnik, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Kältebeständig bis - 200 °C.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: S-Sn97Ag3

DIN 1707: L-SnAg5

7.3

Flußmittelanteil*) EN 29454: 3.1.1.C DIN 8511: F-SW21

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 221 / 230

[q/cm³]:

*) Weichlotpaste 5427 SP

Anwendungen

Dichte

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Kupfer und Kupferlegierungen (Gleitlagerwerkstoffe), Nickel und Nickellegierungen, Edelmetalle. Blei und Zink.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Nichtrostende Rohrleitungsanschlüsse, Spülbecken, Abdeckungen, Siebe, Gefäße und Haushaltsgeräte, Kupferrohrinstallationen (Warmwasser und Heizung), Kabel, Bleirohrabläufe, Schwimmer, Filter, Metallwaren, Armaturen, elektrotechnische Komponenten, chirurgische und optische Instrumente.

Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Abmessungen bis Ø 28 x 1,5 mm gemäß **DVGW-Arbeits-blatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel). Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	157 A	157 N	197 C	21640 A
Stähle (kleine Maße)		+		
Stähle (große Maße)	+			
CrNi-Stähle		+		
Ni-Werkstoffe	+			
Cu-Werkstoffe			+	+
Wasserinstallation				+

Für die Weichlotpaste 5427 SP wird beim Löten an Kupfer im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Lieferform

Castolin 5427 BC: Lotdraht auf Spulen Castolin 5427 SP: Weichlotpaste

Artikel- Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Karton/Dose]
5427 BC	Ø 2,0	0,25
5427 SP	_	0,25



Castolin 21640

für Kupferwerkstoffe der Nahrungsmittelindustrie

Eigenschaften

Cadmiumfreies, fast eutektisches Weichlot auf Zinn-Kupfer-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Dünnflüssiges Lot mit guten Kapillareigenschaften. Geeignet für die Lebensmittelindustrie, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Hochfeste, korrosionsbeständige Verbindungen. Kältebeständig bis - 200 °C.

Technische Daten

Weichlot EN 29453: S-Sn97Cu3 DIN 1707: L-SnCu3

Schmelzintervall (Sol./Liq.) [°C]: 230 – 250 Dichte [g/cm³]: 7,3

Anwendungen

Zum Spaltlöten, auch in Serienfertigung, z. B.: Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle und Bleche, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Temperguß, Kupfer (SF-Cu), Messing (CuZn-Legierungen), Tombak (Zn-arme Messingwerkstoffe), Bronze (CuSn-Legierungen), Rotguß (CuZnSnPb-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen) und Kupfer-Nickel-Legierungen, Nickel und Nickellegierungen und Feinzink.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Installation im Heizungs- und Sanitärbereich, Kupferrohrinstallation, Leitungsanschlüsse aus nichtrostenden Stählen, Schwimmer, Meß-, Regel- und Absperrarmaturen, Kälte- und Klimaanlagen, Lampenindustrie, elektrische Kontakte sowie optische, feinmechanische und chirurgische Instrumente.

Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Abmessungen bis Ø 28 x 1,5 mm gemäß **DVGW-Arbeitsblatt GW 2**.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Lotflächen mit Flußmittel oder Weichlotpaste 21606 bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Castolin	157	157 A	197 C	AluTin 51	21640 A
Stähle (kleine Maße)	+				
Stähle (große Maße)		+			
Ni-Werkstoffe	+				
Cu-Werkstoffe			+	+	+
Cu-Kabel			+		+
Temperguß		+			
Blei				+	
Wasserinstallation					+

Lieferform

Castolin 21640 T: Lotdraht auf Spulen

Artikel-Nr.	Abmessung [mm]	Verpackung [kg/Spule]
21640 T	Ø 2,0 (endlos)	1,0
21640 T	Ø 3,0 (endlos)	1,0



Flußmittelgefüllter Weichlotdraht

Castolin 21657 C

für Eisen- und Kupferwerkstoffe

Eigenschaften

Cadmiumfreies, eutektisches Weichlot auf Zinn-Silber-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie und Medizintechnik, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Hochfeste, korrosionsbeständige Lötverbindungen. Kältebeständig bis - 200 °C.

Technische Daten

Weichlot

	DIN 1707:	L-SnAg5
Flußmittelanteil	EN 29454: DIN 8511:	3.1.1.B F-SW21
Schmelzintervall	(Sol./Liq.) [°C]:	221 - 230
Zugfestigkeit (Lot) (an Ms 58)	[MPa]: [MPa]:	45 56
Scherfestigkeit (an Cu) (an Ms 58)	[MPa]: [MPa]:	30 20

EN 29453:

S-Sn96,5Ag3,5

25

ca. 7.3

Anwendungen

Dichte (Lotanteil)

(an St 37)

Zum Spaltlöten, z. B.: un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle, Einsatz- und Vergütungsstähle), nichtrostende CrNi-Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nikkellegierungen, Edelmetalle, Blei und Zink.

[MPa]:

[q/cm³]:

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Nichtrostende Rohrleitungsanschlüsse, Spülbekken, Abdeckungen, Siebe, Gefäße und Haushaltsgeräte, Kabel, Bleirohrabläufe, Schwimmer, Filter, Metallwaren, Armaturen, elektrotechnische Komponenten, chiruraische und optische Instrumente.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen! Korrosiv wirkende Flußmittelreste entfernen (siehe Produktinformation Castolin Flußmittel).

Für die flußmittelgefüllten Lotdrähte wird im allgemeinen kein zusätzliches Flußmittel benötigt.

Wärmeguellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Lieferform

Castolin 21657 C: Flußmittelgefüllter Lotdraht (3.1.1.B EN 29454)

Artikel-	Abmessung	Gewicht	Verpackung				
Nr.	[mm]	[St./kg]	[kg/Spule]				
21657 C	Ø 1,5	Spule	1,0				



Weichlotpaste

CastoTin I (90021)

für Kupfer- und Eisenwerkstoffe

Eigenschaften

Antimonhaltiges Weichlot auf Zinn-Blei-Basis. Dünnflüssiges Lot mit guten Kapillareigenschaften. Gute Benetzung. Genau dosierbar. Dichte, gleichmäßige und saubere Nähte ohne Nacharbeit.

Technische Daten

Weichlotanteil EN 29453: ~ S-Pb50Sn50 DIN 1707: ~ L-Sn50Pb

Flußmittelanteil DIN EN 29454: 3.1.1 DIN 8511: F-SW12

Schmelzintervall (Sol./Lig.)[°C]: 183 – 216

Dichte (Lotanteil) [g/cm³]: 8,9

Anwendungen

Zum Spalt- und Auftraglöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle und Bleche, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Temperguß, Kupfer (SF-Cu), Messing (CuZn-Legierungen), Tombak (Zn-arme Messingwerkstoffe), Bronze (CuSn-Legierungen), Rotguß (CuZnSnPb-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen), Kupfer-Nickel-Legierungen, Nickel, Nickellegierungen und Feinzink.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Stromleitschienen, elektrische Kontakte, Lagerschalen, Behälter, Schmucksachen, Meßgeräte, Meß-, Regel- und Absperrarmaturen, Kälte- und Klimaanlagen, Lampenindustrie sowie optische und feinmechanische Instrumente.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Vor Gebrauch gut mischen. Bei Bedarf Lotpaste mit sauberem, kalkfreien Wasser bzw. Flußmittel 157 im gesonderten Glasgefäß anfeuchten/verdünnen. Lotflächen mit Lotpaste bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste mit warmem Wasser entfernen (siehe auch Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten (Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Im allgemeinen nicht erforderlich.

Lieferform

CastoTin I: Lotpaste

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Karton]
90021 0100	1,0

Weichlotpaste



CastoTin II (90022)

für Kupfer- / Eisenwerkstoffe der Nahrungsmittelindustrie

Eigenschaften

Gebrauchsfertige Lotpaste auf Rein-Zinn-Basis. Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Dünnflüssiges Lot mit guten Kapillareigenschaften. Geeignet für die Lebensmittelindustrie und Medizintechnik, da frei von Blei, Cadmium, Zink und Antimon. Dichte, saubere Nähte ohne Nacharbeit. Korrosionsbeständige Verbindungen und Auftragungen.

Technische Daten

Weichlotanteil EN 29453: nicht einstufbar ISO 3677: ~ B-Sn100-232

Flußmittelanteil DIN EN 29454: 3.1.1

DIN 8511: F-SW12

Arbeitstemperatur [°C]: 232 Dichte (Lotanteil) [q/cm³]: 7,3

Anwendungen

Zum Spalt- und Auftraglöten, z. B.:

Un- und niedriglegierte Stähle (Baustähle, verzinkte Stähle und Bleche, Einsatz- und Vergütungsstähle), hochlegierte Stähle (nichtrostende CrNi-Stähle), Temperguß, Kupfer (SF-Cu), Messing (CuZn-Legierungen), Tombak (Zn-arme Messingwerkstoffe), Bronze (CuSn-Legierungen), Rotguß (CuZnSnPb-Legierungen), Neusilber (CuNiZn-Legierungen), Kupfer-Nickel-Legierungen, Nickel, Nickellegierungen und Feinzink.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

Gefäße und Geräte der Nahrungsmittelindustrie, Haushaltsartikel, Schwimmer, Meß-, Regel- und Absperrarmaturen, Kälte- und Klimaanlagen, Lampenindustrie, elektrische Kontakte sowie optische, feinmechanische und chirurgische Instrumente.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Vor Gebrauch gut mischen. Bei Bedarf Lotpaste mit sauberem, kalkfreien Wasser bzw. Flußmittel 157 in gesonderten Glasgefäß anfeuchten/verdünnen. Lotflächen mit Lotpaste bestreichen. Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flußmittelreste mit warmem Wasser entfernen (siehe auch Produktinformation Castolin Flußmittel).

Wärmequellen: Flammlöten (Acetylen), Flammlöten Propan/Butan), Lotbadlöten, Kolbenlöten, HF-Induktion, Widerstandserwärmung.

Flußmittel

Im allgemeinen nicht erforderlich.

Lieferform

CastoTin II: Lotpaste

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Karton]			
90022 0050	0,5			

Flußmittel





Castolin Flußmittel

zum Hart- und Weichlöten

	1					
Flußmittel Castolin	Liefer- form	EN 1045 EN 29454	DIN 8511 DIN 1707	Wirktemp bereich [°C]	Verdünnbar mit **)	Verpackung [kg/Gebinde]
16	pastös	FH21	F-SH 2	700 – 1000	Wasser	0,25/1,0
18	pastös	FH21	F-SH 2	700 – 1100	Wasser	0,25/1,0
AluTin 51 L	flüssig	2.1.2	F-SW 24	120 - 350	Wasser	0,15
157	flüssig	3.1.1	F-SW 12	150 - 450	Wasser	0,15/1,0
157 A	flüssig	3.1.1.A	F-SW 12	150 - 450	Wasser	0,15/1,0
157 N	flüssig	3.1.1.C	F-SW 12	150 - 400	Wasser	0,3/1,0
181 *)	pulvrig	FH10	F-SH 1	550 - 900	Wasser	0,25
181 PF*)	pastös	FH10	F-SH 1	550 - 900	Wasser	0,25/1,0
190	pulvrig	FL10	F-LH 1	500 - 700	Wasser	0,25/1,0
190 NH	pulvrig	FL20	F-LH 2	560 - 590	-	0,75
192 NX	pastös	FL20	F-LH 2	420 - 470	-	0,25
192 FX	pulvrig	FL20	F-LH 2	420 - 470	-	1,0
197 C	pastös	1.1.3	F-SW 27	150 - 300	Ethanol	0,25
ActivaTec1000	pastös	FH10	F-SH 1	400 - 800	Wasser	0,25/1,0
1703 PF	pastös	FH12	F-SH 1	550 - 900	Wasser	0,25/1,0
1802*)	pulvrig	FH10	F-SH 1	400 - 780	Wasser	0,25/1,0
1802 HF*)	pulvrig	FH10	F-SH 1	450 - 850	Wasser	0,25/1,0
1802 N*)	pulvrig	FH10	F-SH 1	380 - 720	Wasser	0,25/1,0
1802 PF*)	pastös	FH10	F-SH 1	420 - 820	Wasser	0,25/1,0
21640 A	pastös	3.1.1	F-SW 21	150 - 400	Wasser	0,10
Albro (90029)	pastös	FH11	F-SH 1a	400 - 820	Wasser	1,0
Atmos (90030)	pastös	FH21	F-SH 2	700 – 1000	Wasser	1,0

^{*)} ATMOSIN-haltige Flußmittel

Tab. 1: Technische Daten der Castolin Flußmittel

Eignung der Flußmittel

Castolin Flußmittel besitzen hervorragende Benetzungs- und Reinigungseigenschaften und erfüllen alle aus der Praxis kommenden Anforderungen. Die technischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

In den Produktinformationen für Lote werden die zur Anwendung kommenden geeigneten Flußmittel definiert.

Das Flußmittel schmilzt beim Erwärmen des Werkstücks kurz unterhalb des Schmelzintervalls des zugehörigen Lotes und ist als Indikator für die Solidustemperatur der Zusatzlegierung verwendbar.

Anwendungen

Die Flußmittel werden in Kombination mit Lotwerkstoffen eingesetzt. Anwendungen und Kombinationen sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

Verarbeitungshinweise

Lötbereiche von groben Verunreinigungen säubern. Flußmittel auf kalte Werkstoffe und Zusatzwerkstoffe auftragen.

Pulverförmige Flußmittel
 Die Lötstelle wird erwärmt und das Flußmittel
 aufgestreut. Der erwärmte Zusatzstab wird in
 das Flußmittel getaucht. Das Flußmittelpulver
 haftet auf erwärmten Oberflächen.

^{**)} Destilliertes oder kalkfreies Wasser bzw. Ethanol, Propanol, Brennspiritus oder echtes Terpentinöl

- Anrühren pulverförmiger Flußmittel zu Pasten. Pulverförmige Flußmittel können bei Bedarf zu Pasten angerührt werden. Dazu muß die in Tabelle 1 genannte Flüssigkeit verwendet werden. Die streichfähige Flußmittelpaste wird auf kalte Lötstellen sowie Zusatzstäbe aufgetragen.
- Flüssige und pastenförmige Flußmittel.
 Diese Flußmittel müssen vor der Verwendung aufgerührt (homogenisiert) werden. Bei Bedarf können diese verdünnt werden (siehe Tabelle 1). Die Flußmittel werden auf kalte Grundmetalle sowie kalte Zusatzstäbe gestrichen.

Hinweise für die Arbeitssicherheit

Augen schützen! Brillen bzw. Gesichtsschutz tragen. Arbeitsbereiche gut lüften!

Berührung mit der Haut, besonders bei Hautwunden, vermeiden. Sollte Hautkontakt bei der Arbeit nicht vermeidbar sein, sind die betreffenden Stellen öfters mit Wasser abzuspülen. Der Gebrauch von Hautschutzsalbe wird empfohlen.

Die Flußmittel Castolin 157 A, Castolin 197 C und AluTin 51 L fallen in die Klasse der leicht entzündlichen Stoffe.

Aufbewahrung der Flußmittel

Pastenförmige und flüssige Flußmittel sind im Bereich der Sättigungsgrenzen eingestellte Lösungen. Das Ausfällen von Kristallen (nicht immer vermeidbar) ist für die löttechnische Wirksamkeit des Flußmittels bedeutungslos. Besonders leicht kann es zur Kristallisation durch Verdunsten im offenen Behälter kommen. Zum Schutz der Umgebung*) und zur Vermeidung von Verlusten müssen Flußmittelbehälter gut verschlossen gehalten werden.

Pulverförmige Flußmittel können durch Luftfeuchtigkeit agglomerieren, Behälter immer gut verschlossen halten.

Unangebrochene Flußmittelbehälter vor Temperaturen > 50 °C schützen. Flußmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Korrosive Wirkung der Flußmittelreste

Flußmittelreste wirken im allgemeinen korrosiv und sollten deshalb von den Lötstellen entfernt werden. Ferner kann der Niederschlag von Flußmitteldunst Korrosion verursachen.

Eine gewisse Ausnahme hiervon bildet das Hartlötflußmittel Atmos (90030), dessen Rückstände durch die Löt-Restwärme verdampfen. Es entsteht keine Kruste nach dem Löten, wodurch Nachreinigungszeit gespart wird. Weiterhin wirken Reste von Castolin 197 C nicht korrosiv.

Entfernung von Flußmittelresten

Je wärmer die Flußmittel beim Löten werden, um so schwieriger sind die Rückstände später von den Lötstellen entfernbar. Deshalb sollte mit möglichst geringer Wärmezufuhr gelötet werden. Ferner sollte ein Lot mit möglichst niedriger Arbeitstemperatur ausgewählt werden. Die Entfernung der Flußmittelreste kann auch dann sehr schwierig werden, wenn sie erst tagelang nach dem Löten vorgenommen wird.

Erhärtete Flußmittelrückstände können auf mechanischem Wege entfernt werden (Hämmern, Abkratzen, Abschleifen, Schmirgeln, Sandstrahlen usw.).


Flußmittelreste werden mit Wasser und auf chemischem Wege auf- bzw abgelöst. Näheres ist in den Tabellen 3 und 4 aufgelistet. Anschließend werden die Werkstücke in kaltem Wasser unter Frischwasserzulauf gespült. Der Spülvorgang wird durch Spülen mit heißem Wasser beendet. Eine schnelle und gründliche Trocknung wird empfohlen

Wirkung der Aktivsubstanz ATMOSIN

Die benetzungsaktivierende Substanz ATMOSIN wird Flußmitteln zum Löten mit Silberloten zugesetzt. Hierdurch werden die Fügeflächen mit Flußmittel gleichmäßig bedeckt und damit eine vollständige Benetzung Flußmittel/Lot erreicht.

Der geschlossene Flußmittelfilm schützt die Metalloberfläche vor dem Zutritt von Luftsauerstoff und somit vor Oxidation. ATMOSIN verhindert ein Zusammenziehen oder Abtropfen des Flußmittelfilms (z. B. an senkrechten Flächen) im kalten und warmen Zustand des Lötteiles.

Wirksamkeit der Aktivsubstanz ATMOSIN



Unvollkommene Benetzung bei herkömmlichem Flußmittel

Geschlossene Benetzung bei ATMOSIN-haltigem Flußmittel

^{*)} Der Niederschlag von Flußmitteldunst oder -dampf kann korrosiv wirken, daher keine korrosionsanfälligen Teile im Lötraum oder Flußmittellager lagern.

	Т							cto	lin	E		ic '	=1,6	lm:	ttol						
	pulverförmig				Castolin Eutectic-Flußmittel pastenförmig										flüssig						
Castolin	181 Atmosin	0	HN 061	1802 Atmosin	1802 HF Atmosin	1802 N Atmosin			181 PF Atmosin	192 NX	197 C	ActivaTec 1000	1703 PF	1802 PF Atmosin	21640 A	Albro (90029)	Atmos (90030)	AluTin 51 L	7	7 A	N.
\ \	18,	190	190	180	180	180	16	18	18			Ac	17(180		AR	Atr		157	157	157
Zum Weichlöten	L.	_			_		Ļ	_	_	•	•		_	_	•	_	_	•	•	•	•
Zum Hartlöten	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•				
Grundwerkstoffe	١.	-	_	_	_	_	_	_	_				_	_		_		_	-	_	1.
Un- und niedrigleg. Stahl Verzinkter Stahl	•	\vdash		•	•	•	•	•	•				•	•			•	0	•	•	•
Hochleg. CrNi-Stahl	-		•	•	•	•	•	•				•	•	•			0	Н	•	0	•
Temperguß (GTS, GTW)	-	\vdash	•	•	•	•	•	•				-	•	•			0	0	0	•	0
Gußeisen (GG, GGG)	1			_	_	_	ř	-					_				0	H		-	۲
Nickellegierungen	\vdash				•		•					•		•			0	H	•	0	•
Aluminiumlegierungen	\vdash	•	•		Ť		Ť			•		Ť		_	0		Ť	•	Ť	0	Ť
Niedrigleg. Cu-Werkstoffe	•	Ť	-	•	•	•	\vdash	•	•	_	•		•	•	•	0	•	•	•	•	•
CuZn-Legierungen	Ť	\vdash		•	•	•	\vdash	۲	Ť		0		_	•	0	•	•	•	•	•	•
CuSn(Zn)-Legierungen	Т			•	•	•					0			•	0	•	•	•	•	•	•
CuNiZn-Legierungen				•	•	•	•				0			•	0	•	•	0	•	•	•
CuAl-Legierungen	t			0	0	0					0			0	0	•	0	•		0	T
Zink				Ť	Ť	Ť									Ė		Ť	0		Ė	T
Blei	т																	0			
Molydän-Werkstoffe	•								•					•							Т
Wolfram-Werkstoffe	•								•					•							Т
Hartmetall	•				•			0	•				•	•							
Castolin Eutectic-Zusatzwerkstoffe																					
16							•										•				
18								•								•	•				
21 F		0																			
51	_										•							•	0	0	0
80 D	_						•										•				_
146 XFC	_	_					_	0									0	_			╙
157 / 5427	_	_					_				•				•			•	•	•	•
157 BN	ļ.,						_				0					_		_			-
181	•	_					_		•				0			•	_	_	_		⊢
185 XFC	-	_					0									0		_			\vdash
186 F	₩	-	_				0											_			\vdash
190	-	•	•				\vdash									_		-		_	\vdash
192	-	\vdash	-				\vdash			•				•				\vdash		_	\vdash
810 1020	\vdash	\vdash		•	•	•	\vdash					0		•		•		\vdash		-	+
1020 1030 XFC	\vdash	\vdash	\vdash	0	0	0	\vdash					0		0		0		\vdash		\vdash	+
1655	1	\vdash		•	•	•	\vdash					0	0)		0		\vdash			1
1665	-	\vdash		•	•	•	\vdash	\vdash				•)	•		•		\vdash			+
1666	+	+	<u> </u>	•	•	•	\vdash	\vdash				•		•		•		\vdash		-	+
1703	•	\vdash		Ť	Ť	Ť	\vdash		•			Ť	•	•		Ť		\vdash			+
1800	Ť			•	•	•			ŕ			•		•		•					+
1802	-	1		•	•	•	Н					•		•		•					t
1810	T			•	•	•	\vdash					0		•		0					t
	1	t									0	Ė			0	Ť		•	0	0	0
1827	0				•				•					•							Ť
			-	_	•									•		•		\vdash			T
1827 RB 5246 / 4270 / 1894 V RB 5280 / 1805 / 1805 V	۲			l	_																-
RB 5246 / 4270 / 1894 V				0	•	0	Т							•		•					
RB 5246 / 4270 / 1894 V RB 5280 / 1805 / 1805 V				0		O								•		•					
RB 5246 / 4270 / 1894 V RB 5280 / 1805 / 1805 V RB 5283 / 1803 D / 1803 DV / 1818 V	•			0	•	0			•				•			_					
RB 5246 / 4270 / 1894 V RB 5280 / 1805 / 1805 V RB 5283 / 1803 D / 1803 DV / 1818 V RB 5286 / 806 / 806 V				0	•	0			•		•		•	•	•	_	•	•	•	•	•

Sehr gut geeignet / Castolin Eutectic-Flußmittel-Lotwerkstoff-Kombination

Tabelle 2: Anwendung und Kombination von Castolin-Flußmitteln

O Geeignet / zusätzliches Castolin Eutectic-Flußmittel

Grundwerkstoff	Behandlungsmethode
Alle	Abschrecken aus der Löthitze heraus in heißem Wasser. Zusatz eines handelsüblichen Netzmittels (z. B. Geschirrspülmittel) günstig. Evtl. zusätzliches Abbürsten.
Kupferwerkstoffe	10 %-ige Schwefelsäure (10 GewTeile Schwefelsäure konz. + 88 GewTeile Wasser); Badtemperatur ca. 40 °C, Tauchzeit ca. 10 Min.
Eisenwerkstoffe	15 %-ige Salzsäure (15 GewTeile Salzsäure konz. + 22 GewTeile Wasser); Badtemperatur ca. 40 °C; Tauchzeit ca. 10 Min.
Nichtrostende Stähle	45 GewTeile Salzsäure konz. + 5 GewTeile Salpetersäure konz. + 50 GewTeile Wasser; Badtemperatur ca. 40 °C, Tauchzeit ca. 10 Min.
Aluminiumwerkstoffe	10 – 20 %-ige wässrige Ätznatronlösung; Badtemperatur: 50 – 80 °C; Tauchzeit 1 – 2 Min; Neutralisation durch kurzzeitiges Eintauchen in ein 20 – 30 %-iges Salpetersäurebad.

Tabelle 3: Entfernung von Hartlöt-Flußmittelresten

Flußmittel	Behandlungsmethode
51 L, 157, 157 A, 157 N, 21640 A	Abwaschen in warmem Wasser (ca. 40 °C), Zusatz eines handelsüblichen Netzmittels (z.B. Geschirrspülmittel) günstig.
157, 157 A, 157 N	10 %-ige Ammoniaklösung (Salmiakgeist); Badtemperatur bis 20 °C, Tauchzeit ca. 30 Min.

Tabelle 4: Entfernung von Weichlöt-Flußmittelresten

Sonderprodukte





Schutzpaste

CastoMask (90028)

zum Oberflächenschutz beim Beschichten

Eigenschaften

Feuerfeste Schutzpaste auf Silikatbasis mit hygroskopischem Bindemittel. Frei von Giftstoffen. Entwickelt keine Dämpfe durch Wärmeeinwirkung. Für alle Positionen eingestellte Viskosität. Wirkt desoxidierend auf Metalloberflächen. Wirksame Reduzierung der Oxidschichtbildung.

Technische Daten

Feuerfeste Schutzpaste auf Silikatbasis.

Hygroskopisch.

Schmelztemperatur [°C]: 2300 Ergiebigkeit [g/m²]: 200 *)

*) 100 m Schweißnaht/kg bei 50 mm Beschichtungsbreite.

Anwendungen

Zum Schutz von Oberflächen gegen z. B.: Wärme und Hitze, Oxidation, Verfärbung und Anhaften von Spritzern.

Typische Anwendungsbeispiele sind: Thermisches Spritzen, Schweißen, Löten, Schleifen und Schneiden.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut mischen. Bei Bedarf mit Wasser verdünnbar. Auftrag durch Streichen mit Pinsel. Leichte Entfernung durch Bürsten nach dem Einsatz.

Artikel-Nr.	Verpackung [kg/Gebinde]
90028 0100	1,0

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.



Reinigungsvlies

CastoNet (48931 A)

zum Hart- und Weichlöten

Eigenschaften

Metallfreies Reinigungsvlies. Lösungsmittelbeständig. Verringert die Korrosionsanfälligkeit von zu fügenden Komponenten. Auswaschbar und anschließend wiederverwendbar.

Technische Daten

Metallfreies Reinigungsvlies Abmessungen: ca. 130 x 60 x 8 mm

Anwendungen

Zum Reinigen von zu fügenden Teilen, z. B.: Rohrenden, Fittingen, Lötbereiche von Bauteilen wie Behälter, Bleche und Stangen.

Verarbeitungshinweise

Grobe Verschmutzungen durch Bürsten, Schleifen und Feilen entfernen. Lötbereiche mit Reinigungsvlies säubern. Verschmutztes Reinigungsvlies mit Wasser auswaschbar und wiederverwendbar.

Lieferform

CastoNet: Reinigungsvlies

Artikel-Nr.	Verpackung [Stück/Packung]
48931 A	10

Anhang



VDS-Anerkennung von Bauteilen und Systemen

		•			
Gegenstand der Anerkennung	Verwendung	Verwendung Anerkennungs- grundlage	Bezeichnung des Gegenstandes	Туре	Arbeitsunterlage
Rohrlötmaterial für verzinkte Rohre Typ "Hartlot Castolin 18 / 18F / 18MF"	In ortsfesten Wasserlösch- anlagen	ontsfesten Verfahrensregeln für die Rohrlötverfahren Anerkennung und Prüfung zum Verbinden von Rohrlagen von Geräten, Bauteilen und Systemen für Anlagen Gestolin 18/18F/18MF und Sicherheitstechnik VDS 2344 (03/94)	Rohrlötverfahren zum Verbinden von Rohr- leitungen aus verzinktem Stahl mittels Hartlot Castolin 18/18F/18MF und Flußmittel Castolin 18	18 / 18F / 18MF	Fugenlöten von verzinkten Stahl- und Gußwerkstoffen Drucksache, Artikel-Nr.: 39567

GL-zugelassene Lote und Flußmittel

1				
Lot DIN 8513 Teil 1 Lieferform	Flußmittel DIN 8511 Teil 1 bereich Lieferform	Anwendungs- bereich	Arbeits- temperatur	Bemerkungen
Castolin 18 F L-CuZn39Sn flußmittelumhüllter Lotstab zum Hartlöten	Castolin 18 F-SH2 Paste	Fugenlöten von ver- zinkten Stahlrohren und Fittingen	ca. 880 °C	Für die Verarbeitung gelten die Arbeitsanweisungen des Herstellers

DKI-Pressemitteillung

Das Deutsche Kupfer-Institut (DKI) und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) haben mit der Pressemitteilung vom 20.06.95 folgende Regelung veröffentlicht:

"Lötverbindungen an Kupferrohren in Trinkwasserinstallationen bis Abmessung Ø 28 mm x 1,5 mm dürfen zukünftig nur noch als Weichlötverbindungen ausgeführt werden. Warmbiegen sowie Weichglühen zum Aufmuffen und Aushalsen sind in diesem Abmessungsbereich ebenfalls nicht mehr zulässig."

Als Grund für diese radikale Entscheidung werden die nach Änderungen der Wasserbeschaffenheit im Rahmen der Trinkwasserverordnung verstärkt auftretenden Lochkorrosionsschäden in mehreren Wasserversorgungsgebieten genannt.

Diese Regelung gilt für die Verarbeitung von Kupferrohren und Kupferfittings uneingeschränkt und ohne Ausnahmeregelung entsprechend den Festlegungen des vorliegenden DVGW-Arbeitsblattes GW 2 "Verbinden von Kupferrohren für die Gas- und Wasserinstallation ..." (Ausgabe Jan. 1996).

Die Gültigkeit der zitierten Regelung erstreckt sich auf alle Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur auf Gegenden mit kritischer Wasserbeschaffenheit. Diese aus der Installationspraxis kommende Begründung wird auch von der DIN 50930, Teil 5, "Korrosion der Metalle..., Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer und Kupferwerkstoffen" vom Februar 1993 zusätzlich bestätigt.

Unter Punkt 6.5 der zitierten Norm heißt es:

"Bei Erwärmung über 400 °C (z. B. beim Hartlöten, Warmbiegen, Erwärmen zum Aufmuffen und Aushalsen) entstehen Oxidfilme, die die Korrosionswahrscheinlichkeit für Lochkorrosion in kaltem Wasser, in dem nach Abschnitt 5.2.1 eine höhere Korrosionswahrscheinlichkeit für Lochkorrosion besteht, erhöhen. Die Korrosionswahrscheinlichkeit kann wesentlich vermindert werden, wenn im Maßbereich bis zum Ø 28 mm x 1,5 mm weichgelötet und auf Warmbiegen und Weichglühen zum Aufmuffen und Aushalsen verzichtet wird."

Das Vorhandensein und die Beschaffenheit der Kupferoxid-Schicht, welche sich in der ersten Zeit nach der Inbetriebnahme bildet, entscheidet über die Korrosionswahrscheinlichkeit für die Lochkorrosion. Jede Störung oder Verhinderung einer Schutzschichtbildung (z. B. durch Fremdpartikel in der Rohrleitung, Teilbefüllung usw.) erhöht die Korrosionsgefahr (siehe auch DIN 1988).